#### وزارة المعارف العمومية



وهو يبحث فى القواءد الأساسية لعمل القوالب للنهاذج المختلفة وصبها - وكيفية إخراج الصور (النسخ) من تلك القوالب طلاء الأشكال الجبسية (بالبويات) المختلفة

تأليف

المسيو لويس لوزيل رئيس ورشية الحفير بدار الآثار المصرية

عزبه عن العرسية

زکی حاتم

وكيل إدارة المستخدمين بدار الآثار (سابقا)

حقوق الضع محفوظة ألوزارة

المطبعة الأميرية بالقساهرة **١٩٣٣** 

# فهرس الكتاب

مفعة															
								i			211 I	1 . 3	-1-	عد الأ	1 211
,	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••								
1	• • •	• • •	• • •	•••	•••	•••								د المسا	
٢	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••					_	•	نة صن	
7	•••	•••	•••	•••	• • •	•••	•••	•••	•••	•••	•••	• • •	•••	الجبس	نوع
٦	•••	•••	•••	•••	• • •	•••	•••	•••	ب	القوال	عمل ا	لة في	ستعم	ت الم	ועצ
7	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	لك	غ الها	الفار	، <b>ذ</b> ی	القالب	عمل
٨	•••	•••	•••	• • •	•••		•••	وذج	ن النم	خة م	اج نس	لإخرا	تالب	، في الغ	الصب
٩				•••	•••	•••	• • •	•••	تمالب	من الة	ور)	و الص	خ أ	ع ( النه	انتزاع
1 .	•••	•••	• • •	•••	•••		•••	•••	٠٠٠.	ا نصم	الت	هالك	نارغ	قالب ف	عمل
1 5		•••	• • •				• • •	•••	•••	• • •	•••	ىنى	النص	التمثال	مبب
17	•••		•••	•••	•••	•••	•••	•••	. • •	•••	•••	عات	بقطاء	شكل	صب
١٨		•••		• • •		•••	•••	•••	•••	•••	•••	ال	ن الم	نسخ م	صب
1 /	•••	•••	•••	• • •		•••	•••		•••	•••	• • •	فيط	ب بانا	القوال	عمل
* 1	•••	•••	•••	• • •	•••	لميس	من ابا	زج)	ل (نمو	ر مثال	ميد علم	رغ ج	نی فا	الب د	عمل
* *	•••	•••	•••	•••	•••	• • •	•••	•••			(	إثيات	(الجز	لقطع	صنع ا
77	•••	•••	•••	•••	•••	• • •	•••	•••	•••	•••		•••	•••	ت	الحلقا
77	•••	•••	• • •		•••	•••	•••	ديد	ة بالحا	لمقواة	بس ا	41	ن کما	ع ذار	القصا
۲ ۸		•••	•••	•••	• • •	•••	•••			• • •	•••	•••	•••	تمالب	فك ال
۲ ۸	• • •	•••	•••	• • •	•••	• • •	•••	•••	• • •	خام	من الر	تمثال	ميد ا	الب ج	عمل ق
۲.	•••		•••		•••	•••	•••	•••	بز	ن البر	مثال.	حيد ا	ارغ .	الب ف	عمل ة
r ·	•••		• • •	•••	•••	•	•• ••						. 3	المال	القطعة
۲,		• • •		•••	• • •	• • •		• • •	•••		•••	مبا)	-11	(أخذ	الطبع
40	• • •	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	الغرا	آين)	الجيلا	لام (	، بالحا	قوالب	عمل اا
4.4	•••	•••	•••		•••	•••	•••	غراء	ين) اا	لحيلات	ن (ا	الب م	فى قو	لنسخ	صب ا
44			•••	•••	··.	•••		نين	لجيلا	ىمى با	أر نص	كامل	ثال	الب تم	عمل قا
4	•••	•••	•••	(=	، نموذ	نصف	لوحة	:تين (	الجيلا	خام	ىن الر	سفير	ثال •	الب تم	عمل قا

صفحة				
2 7		•••		عمل قالب من الورق
ŧ ŧ		•••		عمل قوالب على الأحياء
20			بلسم	عمل قالب ذراع — قالب للجزء الأوسط من ا.
٤٦				عمل قالب الرأس
t٨				عمل قالب على الجثث (أجسام الموتى)
£ 4	•••			عمل فوالب للنبا تات والأزهار
٤٩				عمل القوالب والإصلاح والتركيب
01				التركيب على الطريقة الرومانية
				النصائح التي يجب اتباعها لتلوين شــ كمل مصن
0 7				( الطبيعي )

#### القواعد الأساسية لعمل القوالب وصبها

إن عمل القوالب هو فن تصوير النقوش البارزة أو السطحية والتمائيل الكاملة أو النصفية وغيرها من الحليات والأشياء تصويرا مجسما حقيقيا ملموسا.

وعمل القالب وصبّه في الواقع ينشأ عن عملين : (أولهم) صنع القالب نفسه مطابقا لأصول الفنّ بأن يكون مجوّفا و يطلق عليه فنيا لفظة وفارغ»، (ثانيهما) الصبّ في هذا الفارغ أو هو بمعنى أوضح إخراج صور للنموذج الأصلى لهذا القالب والفارغ».

وعند ما يعمل قالب لنموذج من الطين أو الشمع أو أية مادة أخرى لينة واعجينة "يسمى هذا القالب والفارغ الهالك"، وذلك نظرا لاستحالة إخراج أكثر من صورة واحدة من هذا القالب، إذ يتحتم لإخراج تلك الصورة تجزئة القالب قطعا وتحطيمه ، وهذا هو السبب في تلقبه الهالك لأن جزئياته المحطمة لاتصلح للاخراج بعد التحطيم .

وهناك نوع آخر من القوالب يسمى " الفارغ غير الهالك" أو الجيد أو القالب المتجزئ " كثير القطع"، وهو الذي يصلح لاخراج أكثر من صورة واحدة ، ويتوقف عدد الصور المراد إخراجها من القالب على حسب عدد القطع التي ركّب القالب منها وعلى الأجزاء البارزة والغائرة التي بالنموذج الأصلى. وهذه الطريقة وفارغ غير هالك" يمكن استعالها للناذج المصنوعة من الجبس أو الرخام أو المرم، أو الجرانيت أو الصيني أو المعادن أو من أية مادة أخرى غير لينة (صلبة).

### المواد المستعملة في عمل القوالب وصبها

يستعمل عجين الجبس لأخذ طبعة أجزاء النموذج عند عمل القالب اللازم لذلك النموذج ، سواء أكان ذلك القالب من الهالك أم من الجيد .

وهناك مواد أخرى تستعمل فى النقل من النماذج الأصليــة كالصلصال والجيلاتين والورق والشمع وغير ذلك من محتلف المواد التي لم نأت هنا على

ذكرها، لأنها على صعوبة استعالها يعسر معها الحصول على نتائج صالحة، ولذا رأينا الاقتصار على ماذكرنا، ولا سيما أرب الجبس والصلصال والجيلاتين والورق والشمع تصلح لنقل أى نموذج قابل للنقل.

و يستعمل الصلصال في نوع خاص من النقل يسمى "الطبع" أو "الاستمبا" وقد يتكون قالب الطبع من أجزاء عدة على مثال القالب "ذى الفارغ الجيد"، غير أن التشويه الذى يصيب الصلصال عند فك القالب يحول دون استخدام قالب الطبع أكثر من مرة واحدة .

وتستخدم مادة الجيلاتين للنقل إذا كان الأصل مصنوعا من الجبس أو الرخام أو الفخار أو الصيني أو من أحد المعادن ، و بفضل مرونة هذه المادة يستغنى باستعالها عن عمل قوالب ذات أجزاء متعددة ، والقوالب المصنوعة من هذه المادة تتألف من محارتين ليس بينهما سوى لحام واحد ظاهر وهو لحام التحكيم .

و يستعمل من بح الشمع الساخن والراتنج فى النقل من الرخام لقابلية هذا المزيج للتقلص بخلاف مادة الجدس، فان من خاصيتها التمدّد الذى قد يسبّب كسر النموذج الأصلى إذا كانت بعض أجزائه ضيقة سريعة العطب .

والجبس هو المادة التي يكثر استخدامها في عملية صب القوالب. وأهم ركن لنجاح هذه العملية هو الإلمام بطريقة مزج الجبس بالماء، وهذه الطريقة تختلف باختلاف العمل المطلوب، فقد يتطلب عمل تما مزيجا خفيفا (لبانياً) في حين أن عملا آخر يستلزم مزيجا كثيفا (شحماً).

وسنشرح فيما يلى كيف يكون إعداد مزيج الجبس والماء وأسماء الطرق المختلفة لإعداده:

## طريقة صنع المزيج ( عجن الجبس )

الأوانى التى تستعمل فى عمل المزيج (عجن الجبس) هى القصاع المعدنية المصنوعة من النحاس أو الحديد المجافن ، ويراعى قبل البدء فى عمل المزيج دهن القصعة بمادة دهنية من الداخل، بحيث يمكن بسمولة إزالة أجزاء الجبس

التى تلتصق بجوانبها، وبعد هذا الاحتياط يصب فى القصعة مقدار من الماء بنسبة مقدار الجيس اللازم عجنه، ولا يتأتى تقدير الكيات اللازمة بالضبط بجرد النظر إلا بعد عدّة تجارب، وبعد صب الماء فى القصعة المعدّة لازج يرش الجيس خفيفا كالغبار على سطح الماء، ويجب الاسراع فى ذلك حتى لا يصل الجيس إلى دور التصلب (الشك)، ويلزم رش الجيس تدريجيا حتى لا تتكوّن حبيات (كلاكيع)، وبعبارة أخرى يجب أن يمتزج الجيس بالماء عند رشه فوق سطحه بحيث لا تتكوّن كل ، وبذلك نحصل على مزيج من الجيس واف بالغرض المطلوب.

وعند رش الجبس يجب تحريك الأصابع تحريكا خفيفا ، فيتناثر الجبس من خلالها ، وأن تدار اليد بحركة لولبية فوق القطعة وعلى سطح الماء حتى ينتثر الجبس بانتظام ، وتختلف تسمية المزيج باختلاف كية الجبس والماء المكونين له ، ويسمّى صانع القوالب المتوسط منه جبسا جيدا أى مزيجا نصفه ماء ونصفه جبس ، ويعلم أن كية الجبس كافية عند صنع المزيج متى مس سطح الماء، فاذا تجاوز الجبس سطح الماء فهو جبس زائد السمك، أو بعبارة فنية جبس شديد التلاصق، ومتى كان الجبس أقل من المتوسط أطلق عليه اسم جبس خفيف (لباني) .

فاذا رتبنا هذه الأنواع ترتيبا تدريجيا كان لدينا

- (١) جبس شديد التلاصق أوكثيف للغاية
  - (۲) جبس متوسط أعنى جبسا جيدا .
    - ۳) جبس خفیف

ولطريقة عجن الجبس أهمية عظيمة لدى صانع القوالب. وعلى حسب اختلاف الأعمال المطلوب إنجازها يختلف نوع العجين ، وسنذكر هنا جميع الأحوال بالتفصيل:

لصنع القوالب يجب ألا يستعمل سوى جبس من النوع الجيد. ويتعين دائما التأكد من أنه لم يتعرض للهواء أو الرطوبة ، لأنه في كلتا الحالة ين لايصل إلى درجة التصلب اللازمة مطلقا . ومن ألمحتم على المبتدئ أن يعمل تجربة قبل الشروع في صب أى قالب ، فاذا أبطأ الجبس في التماسك (الشك) ، أو تماسك سريعا كان من النوع الردىء ، أما الجبس الجيد فانه يتماسك في عشرين دقيقة ، ومتى يبس يصعب تخطيطه (خدشه) بالظفر .

## الآلات المستعملة في عمل القوالب (انظرالنكل رقم ١)

إن الآلات التي تستعمل لهذا الغرض بسيطة بوجه عام ، و إنما يكثر عددها عند مايحتاج الأمر إلى القيام بعمل إصلاح ، وعلى كل حال فان الأدوات هي هي ، وتختلف أحجامها باختلاف الأشياء التي يراد عمل قوالب لها أو إصلاحها . وأهمها الفرة المربعة ، والفرة المشرشرة ، والسكين ، والفرة الإزميل، والفرة الدوران، والمدق الحشبي، وسكين المعجون، ويضاف إلى الإزميل، والفرة الاستمبا (الطبع) بعض فرات من خشب ، وأداة لرش المسحوقات تستعمل لرش مسحوق التلك .

### عمل القالب ذى الفارغ الهالك

عند ما ينتهى الفنان من عمله فى صنع نقش بارز أو تمثال نصفى أو شكل من الأشكال أو مجموعة، يلتجئ إلى معاونة صانع القوالب لينقل ماصنعه إلى مادة أكثر صلابة من الصلصال، و إلا فان المثال الأصلى يجف أو يتشقق أو يتلاشى فيضيع بذلك مجهود الفنان.

فاذا فرضنا مثلا أنه يراد عمل قالب لنموذج بسيط ، وليكر. مثلا لوحة من × ٥٠ منتيمترا بها نقوش بارزة ، يعمل إطارصغير من الطين حول النموذج مع

ترك فضاء، بحيث يكون بعيداً عن جوانب النموذج الأصلي من جميع الجهات بمسافة تتراوح بين أربعة أو خمسة سنتيمترات ، ويدهن ذلك الفضاء بمزيج من الصابون السائل أو الصلصال، ثم نتناول الوعاء وقصعة العجين، بعد دهنه من الداخل ونصب فيه الكية اللازمة من الماء ثم نصبغه بالأغرة الحمراء أو الصفراء أو الزرقاء، و يجب أن تذاب جيدا، ثم نضيف الجبس بطريقة الرش حتى يصل إلى سطح الماء وذلك للحصول على عجينة متوسطة ، ويجب تحريك هذا العجين تحريكا جيدا لاتمام خلطه، وبذا نحصل على جبس مصبوغ باللون المطلوب، فيلتى في الحال فوق النموذج إما بالفرجون (الفرشة) أو باليد، و يجب الاسراع في العمل وأخذ طابع المثال مع عدم إهمال أي جزء منه، وأخذ طابع التجاويف جيدًا، ونفخ الجبس لبسطه حتى لايتخلله فقاقيع الهواء، ويجب بنوع خاص ألا يمس النموذج الأصلي باليد أو الفرجون (الفرشة) مطلقا منعا من خدشه أو تشويهه، أما سمك طبقة الجبس فيجب أن يكون منتظا متماثلا، وفى هـذه الحالة التي نحن بصددها يلزم أن يكون سمك الطبقة الأولى الملؤنة التي ندعوها طبقة الطبع من مليمترين إلى ثلاثة مليمترات، ومتى فرغنا من الطبع يترك الجبس مدة خمس عشرة دقيقة حتى يتحجر (يشك)، وعند ما نعود إلى العمل يصنع عجين من الجبس المتوسط، ولاحاجة لصبغه هذه الدفعة ، فيبسط على الطبقة السابقة، وقبل يسط هذا الجبس الأخير، يحسن أن يرش بالفرجون ( الفرشة ) فوق الأجزاء التي تعوق سحب النموذج أكثر من غيرها مقدار من الماء الممزوج بالصابون مزجا خفيفا أو مزيح من الصلصال خفيف للغاية، والغرض من ذلك تسميل رفع النموذج، غير أنه يلزم دائمًا أن تكون الطبقة الثانية لاصقة بالأولى ، إذ أن الإكثار من الصابون أو الصلصال قد يكون سببا في منع الالتصاق الذي لا بد منه ليستحيل تفكك الطبقات المتتابعة. ويكون سمك الطبقة الثانية سنتيمترا واحدا، ويترك الجبس ليجف مدة خمس عشرة دقيقة ، ثم يعدّ عجيز \_ آخر من الجبس للطبقة الثالثة وهي الأخيرة وتوضع بها أسياخ صغيرة من الحديد لنزيد في متانة القالب ، ويكون سمك الطبقة الثالثة معادلا للسابقة، ويترك الجبس للتصلب من خمس عشرة إلى عشرين دقيقة ، و إلى هنا يكون القالب الهالك قد تم صنعه ويبق علينا

الآن أن نصب الصور أو النسخ المطلوبة من النموذج ، غير أنه يلزمن ان نعد القالب لذلك بالكيفية الآتية :

أولا — يجب انتزاع (إخراج) النموذج الطيني من القالب، وتسهيلا لذلك يبلل السطح الحارجي للفارغ الهالك كله بقطعة من الاسفنج ثم يقلب، فالماء الذي قد صب فوق سطح القالب يخترق طبقات الجبس الشلاث حتى يصل إلى طينة النموذج، فيكون عثابة عازل بين الجبس والطين، وبذا يسهل إخراج الطين من القالب يغسل يسهل إخراج الطين من القالب يغسل هذا الأخير، مع الحفة والعناية، بأسفنجة وفرجون (فرشة) إن ناعم الملمس، مع ملاحظة عدم الحك ليبق القالب حافظا لمجهود الفنان بالنموذج الأصلى، ومتى تم الغسل يترك القالب ليجف، فاذا جفّ جفافا تاما يدهن تدريجيا بالصابون السائل بفرجون (فرشة) لين الملمس كالذي يستعمل مثلا في الحلاقة، ثم يستمر التدليك بالفرجون (الفرشة) والصابون مع الرغوة الناتجة مذ المالب ليجف مرة أخرى مدة ثلاثين دقيقة، فاذا أجريت عملية مترك القالب ليجف مرة أخرى مدة ثلاثين دقيقة، فاذا أجريت عملية التصبين على الوجه الصحيح وجب أن يكون سطح القالب، بعد الحفاف، لامعا كأنه مطلى بالفريش

ثانيا – عملية الدهان ، وهى تنحصر فى بسط طبقة خفيفة للغاية من الزيت الساقى بالفرجون ( الفرشة ) ويتشرب منها سطح القالب فى جميع أجزائه دون إهمال أقل جزء، و يجب ألا يكون الزيت كثيفا أو أكثر من اللازم حتى لا يكون لطبقة الدهان بهذا الزيت أقل سمك يذكر

## الصب في القالب لاخراج نسخة من النموذج

بقى علينا الآن أن نصب فى القالب عجينا من الجبس لاخراج صورة من النموذج الأصلى، ولذا نبتدئ أولاباعداد عجين من الجبس المتوسط أوالجيد، و بعد تحريك الجبس بالفرة المربعة يصب مقدار منه فى القالب مع بسطه

بفرجون (فرشة)، ولا ضرر في هذه الحالة لو مس الفرجون نفس القالب إذ أنه من الجبس ولا خوف عليه من التشويه ، ويجب أن يملاً عجين الجبس كل التجاويف خصوصا الصغيرة بنفخه نحوها بشدة حتى تنطبع تفاصيل آجزاء النموذج صغيرها وكبيرها، وهذه الطبقة هي الأولى التي تسمى بطبقة الطبع، وسمكها سنتيمتر واحد تقريباً ، ولا داعي هنا للانتظار حتى يتحجر ( يشك ) الجبس نهائيا، إذ يجب أن تكون طبقات الجبس ملتحا بعضها ببعض، ولزيادة متانة النسخة (الصورة) تفرش قطعة مستطيلة أومر بعة ، على حسب أحوال العمل ، من القياش أو المشاقة مبللة بالجبس فوق سطح النسخة كلها، ويعبر الفنيون عن المشاقة المخلوطة بالجبس (عجين الجبس) بلفظة (staff) و يكون سمك الطبقة الثانية سنتيمترين ، وبذا يصير السمك الكلي للطبقتين ثلاثة سنتيمترات ، وعند ما يبتدئ الجدس في التحجر (الشك) و يصير متماسكا كالجبن تقريباً ، يجب تسوية حوافى النسخة جيدا وصقلها وذلك لتقويتها وإصلاح مايكون بهامن إحديداب حتى يكون ارتكازها على أى مسطح فى غاية الارتياح ، و يراعى دائما أن تكون جميع حوافى القوالب والنسخ المستخرجة من القوالب في غاية الصلابة، ولا يشرع في انتزاع النسخة من القالب قبــل مضى عشرين أو ثلاثين دقيقة على انتهاء الصب.

## انتزاع النسخ أو الصور من القالب

إن النقش الذي صنعنا قالبا منه قد يكون به بعض البروز وقد تكون به ملابس أو شعور أو حليات تحول دون إخراج النموذج من القالب مباشرة دون التعرض لانتزاع شيء منها، فنضطر والحالة هذه إلى تحطيم القالب بتكسيره قطعا لإخراج المثال ، فلاجراء هذه العملية نبدأ بقلب الفارغ الحالك لنضع أمام أعيننا الوجه الحارجي ، ونستعين بمدق خشبي و إزميل لإخراج جميع القضبان الحديدية، وذلك بتحطيم الجبس الذي يعلوها، وبالاجمال تحطيم الطبقة الثانية، وهنا تصبح العملية أدق من الأولى لأنه الثالثة، ثم ننتقل إلى الطبقة الثانية، وهنا تصبح العملية أدق من الأولى لأنه يلزم اجتناب الطرق بالآلة على النسخة، فيتعين حينئذ إزالة الطبقة الثانية قطعا صغيرة شيئا فشيئا باستخدام المدق الخشبي والإزميل الضيق، ويكون قطعا صغيرة شيئا فشيئا باستخدام المدق الخشبي والإزميل الضيق، ويكون

الطرق عموديا بالنسبة للنسخة، إذ لا يجوز مطلقا أن يكون الطرق بانحراف، كا أنه يجب ألا يكون الإزميل حادا للفاية ، و بالاجمال يجب تحطيم تلك الطبقة و إزالتها بهزها و بقطعها ، هذا وقد عرفنا مما سبق أن الطبقة الأولى للفارغ الهالك تكون ملونة ، وسنعلم الآن السبب في ذلك، لأننا إذا لم نحتط لحذا الأمر فان طبقات الجبس في القالب يختلط بعضها ببعض ، ولاشيء يدعو إلى وجوب وقف العمل إلا طبقة الجبس الملونة فهى التى تنذرنا بوقت المحطر، فإذا ما حطمنا طبقة القالب الثانية ظهرت لنا تلك الطبقة الملونة من الجبس تعرفنا أن النموذج خلفها ، وعندها نزيل الطبقة الثانية كلها باحتياط الجبس تعرفنا أن النموذج خلفها ، وعندها نزيل الطبقة الثانية كلها باحتياط الجواء هذه العملية مادامت الطبقة قد دهنت بالصابون وشحمت ، إذ لا يكون الجواء هذه العملية مادامت الطبقة قد دهنت بالصابون وشحمت ، إذ لا يكون عناك أى التصاق بالنموذج ، وإذا دهنا طبقة الطبع بقليل من ماء الصابون سمل علينا كثيرا فصل الطبقة الثانية عن الطبقة الأولى .

وهنا تنتهى عملية إخراج المثال، وتتبع هذه العملية داعا لإخراج جميع النسخ من الفوارغ الهالكة سواء أكان المثال نقشا بارزا أم تمثالا .

# عمل قالب فارغ هالك لتمثال نصفى (انظرالشكل رقم ٢)

لقد اتخذنا أبسط الأشياء فيما تقدم لصب أول قالب في الفارغ الحالك وهو النقش البارز، وسنشرح فيما يلي كيفية صب قالب لتمثال نصفى ونواجه الصعوبة التي تصادفنا:

فلصب قالب التمثال المذكور يلزم إعداد محارتين: أولاهما وهي أكثر أهمية ويجب البدء بها دائما هي الوجه، والثانية هي الظهر، ولعمل المحارة الأولى أو بتعبير آخر النصف الأول من القالب نضع أحزمة من الصلصال مستوية السطح و رقيقة جدا في المكان الذي يصلح للقطاع حيث اللحام، ولما كان من الضروري وضع تلك الأحزمة فوق النموذج مباشرة، وجب ألا تكون الطينة رخوة للغاية منعا لتشويه طينة المثال الأصلى.

ولا يصح مطلقا أن تكون الطينة التي تستعمل لصنع الأحزمة المذكورة أشدّ تماسكا من طينة المثال ، ولزيادة التأكد من منع الالتصاق يجب وضع تلك الأحرمة فوق لوح من الرخام أولا ويرش عليها مسجوق التلك. ولاتوضع في الأجزاء الفارغة ، وتفضل الأجزاء البارزة ، فيؤخذ محور الأكتاف ويدار حول الآذان بحيث إن اللحام لايكون في الفوارغ، ولا يزيد سمك الأحزمة على ثلاثة أوأر بعة مليمترات وعرضها على سنتيمترين أو ثلاثة سنتيمترات لمعالجتها بسهولة ، وحتى يتسنى أخذ طابع الحوافي التي هي أكثر ضيقا من غيرها . فتوضع هـذه الأحزمة من غير أن يضغط عليها كثيرا وتقوى بوضع كرات صغيرة من الصلصال في القسم الخلفي من مواضع مختلفة فوق الوجه الخلفي ، هذا و يجب أن توضع الأحزمة المذكورة وضعا منتظما وأن تكون خطا ظاهرا جليا ، ويمكن أيضا استعمال أحزمة من النحاس الأصفر لصنع اللحام أو من الورق المقوى الرفيع والمتين ، ومتى وضعت الأحزمة في محلها يصنع من يج من الجبس المتوسط بعد تلوينه ويشرع في الطبع بنفس الطريقة التي اتبعناها في النقش البارز ، ويوضع الجبس برشاقة للغاية فوق الأحزمة كي لا تهتز ، ويجب الانتظار حتى يتمعجن (١١ الجبس لوضعه بالسمك اللازم فوق القطاع (ثلاثة سنتيمترات تقريبا)، وسمك طبقة الطبع فوق الوجه تكون من مليمترين الى ثلاثة مليمترات ، ويتم الطبع بالقاء الجبس باليد دون مس النموذج ، ولا بد من السرعة في العمل لئلا يصبح الجبس سميكا فلا يدخل في الفوارغ، وعند ما يوضع الجبس بالسمك السابق بيانه فوق القطاع تصقل الحافة الخارجية بالفرّة المربعة ، وعند ما يأخذ الجبس في التصلب وقبل أن ييبس كثيرا تزال الأحزمة وتسوّى حوافي اللحام بالسكين ، والصانع المساهر يمكنه أن يصنع قطاعا صالحًا تمام الصلاح دون أن يمس النموذج بالسكين، وتتبع الطريقة نفسها التي اتبعت في النقش البارز ، فبعد طبقة الطبع التي تكون قد جفت تدهن الأجزاء التي يصعب إخراجها بمزيج الصلصال وتلتي الطبقة الثانية من الجيس الجيد غير الملون بسمك سنتيمتر واحد ، ثم تلقي الطبقة الثالثة

<sup>(</sup>١) يتمعجن أي يصير كالمعجون أي في درجة صلابة الجبن الأبيض مثلا ..

الأخيرة بسمك سنتيمتر ونصف ، وتغطس فيها قطع صغيرة مر الحديد (أسياخ) لتزيد في متانة القالب ، أما في الطبقة الثالثة فانها لا تلون عادة ، غير أمه من المفيد تلوينها في النماذج التي يسرع إليها العطب ، وفي هذه الحالة يجب أن يكون لون الطبقة الثالثة مخالفا للون الأولى ، فتكون الطبقة الأولى مثلا من الجبس الأبيض ، والطبقة الثانية من الجبس الأبيض ، والطبقة الثانية من الجبس الأبيض ، والطبقة الثانية من الجبس الأحر ، وهنا انتهى العمل في محارتنا الأولى فننتقل إلى الثانية ، فنحفر في القطاع بعض الثقوب المستديرة المستوية (١) السطح التي يسهل الاخراج منها كي تتدخل (تتعشق) المحارة الثانية في الأولى تماما ، يسهل الاخراج منها كي تتدخل (تتعشق) المحارة الثانية في الأولى تماما ، ثم ندهن قطاع المحام بالمزيح الفاصل منعا لكل التصاق بين حوافي المحارتين وتسميلا لفصلها عند إخراج القالب ، ثم نعد جبسا ملونا لطبقة الجبس الأولى غير الملونة ، وذلك للطبقات الأخرى بذات الطريقة التي اتبعناها في المحارة الأولى ، ومن المعلوم أن سمك طبقات الجبس يختلف باختلاف حجم المثال الذي يطلب عمل قالب له .

قد انتهينا الآن من صنع القالب، بعد ذلك نرش سطح المحارتين بأسفنجة الاخراج الطينة من القالب بدون صعوبة بنفس الطريقة التي اتبعناها في النقش البارز، و بعد بضع دقائق نضغط بالفرة ضغطا خفيفا بين حافتي القالب فينفصل في الحال الجزءان بعضهما عن بعض، ثم نفصلهما تماما باليد بالضغط عليهما قليلا فلا يبق سوى إزالة الطينة و إجراء نفس الأعمال التي أجريناها بقالب النقش البارز، غير أنه متى غسل القالب غسلاجيدا يصبح من الضروري بقالب النقش البارز، غير أنه متى غسل القالب غسلاجيدا يصبح من الضروري بعد بعم المحارتين وربطهما معا، لأن الجبس ينتفخ و يظل يتمدد حتى بعد أن يتحجر، فاذا احتطنا لجمع المحارتين معا فاننا نجتنب كل تشويه في القطاع وعند ما يظهر لنا أن القالب قد جف جفافا كافيا و بعد التصبين والدهن نصب قالب المثال .

<sup>(</sup>١) النقوب تكون بشكل نصف كرة

#### صب التمثال النصني

لصب التمشال ثلاث طرق: الأولى الصب على الطائر، (عند ما يكون القالب مغلقا والمحارتان ملتصقتين تماما) ، فيلق من يح الجبس داخل القالب مع تدويره من جميع الجهات بحيث تنطبع به جميع التفاصيل حتى أصغرها، وميزة الصب على الطائر هي تحكيم اللحام تحكيا دقيقا للغاية ، غير أن الفارغ الحالك الذي لا تزيد صلابت على صلابة قالب لا يمكن استخدامه سوى دفعة واحدة، قد يخشى أن الصدمات التي تنتج من تدويره في أثناء الصب شق أو تفك بعض أجزاء منه .

و يصنع المثال من ثلاث طبقات من الجبس تلتى الواحدة بعد الأخرى، ويراعي في كل دفعة ترك الطبقة السابقة تتصلب ، وفي الحالة الثانية ، وهي التي يفضل استعالها ، تطبع المحارتان كل منهما على حدة بقالب مقتوح ويبسط الحبس بفرجون ( فرشة ) على جميع أجزاء القالب وينفخ فيه منعا لتكوين فقاقيع، ويكون السمك متوازيا (سنتيمترا واحدا بوجه التقريب) ويلاحظ ألا يتساقط جبس فوق حوافى اللهام، ولزيادة التأكد من دقة صنع القطاع بعد الانتهاء من الطبع تمسح الحوافي بأسفنجة مبللة ، ثم يغلق القالب بعد تماسك الجبس وذلك بضم المحارتين بعضهما الى بعض ولصقهما جيدا، وهنا ينتهى الصب على الطائر، وبهذه الوسيلة يمكن التأكد من أن تفاصيل النموذج قد انطبعت كما ينبغي ، وأن سمك المشال منتظم ومتساو ، ونكون قد حصلنا على لحام دقيق ، وتكون الطبقة الأولى قد دعمت القالب ، وفي الحالة الشالثة يطبع القالب كما في الحسالة السابقة ويكون السمك من سنتيمترين الى ثلاثة سنتيمترات وننظف الأطراف ، ويستعمل دائما مزيح لصنع اللحام بجبس جيد ويكون متماسكا ، فتي صاركذلك يوضع اللحام فوق المحارتين ويغلق القالب بينها يكون الجبس لايزال رخوا، وبذلك يلتحم الجزءان مماء وتسمى هذه العملية ومعملية الصب السريع "، ولاخراج التمثال النصفي نتبع نفس الطريقة التي البعناها في النقش البارز ، ويبدأ الإخراج دواما من الأعلى الى الأسفل بادئين بالوجه المهم (الأساسي) .

## صب شکل بقطاعات ( انظرالشکل رقم ۳ )

قد يكون للتمثال ذراع أو ساق أو ملابس منفصلة عنه تمام الانفصال ، ولنجاح الفنان في عمله يجب أن يعمل صلبة من الحديد لتقوية طينة المثال حتى تبقى حافظة لكيانها بمتانة ، سواء أكانت مدلاة أم شابكة ، وهنا يلاقى صانع القوالب أمامه صعوبة عظيمة ، ولماكان من المتعذر عمل الفطاعات على النموذج وجب التحايل بكل الطرق الفنية لصب هذا القالب .

فأول ما يجب على صانع القوالب ملاحظته هو البحث عر. \_ القطاع الأصلى ، أو بعبارة أخرى اللحام ليكون القالب من محرَّرتين بدون الاهتمام بالأجزاء التي يمكن فصلها وتركها جانبا على حسب التعبير في صناعة صب القوااب. فاذا وجدت أجزاء سفلي تسبب صعو بة خطيرة فيالاخراج اضطررنا الى صنع قطع نضع عليها علامات وثقو با لاحكام تركيبها في القسم المهم من القالب، ولنفرض لذلك تمثالا له ذراع ممتدة أفقيا تتكون منها زاوية قائمة مع نصف التمثال الأعلى، عند ذلك نبدأ بوضع أحزمة من الطين كما هي الحال في صب التمثال النصفي، ونضع اللحام دواما في محور القطاع الجانبي من الشكل متبعين خطا يمرّ من أطراف الآذارن إلى وسط الأكتاف ونصف التمشال الأعلى والسيقان، ويوضع أيضا حزام حول الذراع في القسم الأكثر اقترابا من الجسم بحيث نكون حاقمة ، (على حسب تعبير صانع القوالب)، فتنعزل الذراع من الجزء الأصلي، وإذا احتاج الأمر الى عمل قطع نبدأ بهذه القطع مع حصرها داخل نطاق من الطين بعد تسوية القطاع بالسكين ووضع ثقوب،ثم ندهن القطاع بمزيج الصلصال ، فاذا تم وضع الأحزمة نعد مزيجًا من الجبس المتوسط الملون لاعداد طبقة الطبع، ويكون سمك تلك الطبقة ثلاثة مليمترات فيما عدامكان القطاع الذي وضعت فيه الأحزمة، فان سمكه يكون من ثلاثة الى أربعة سنتيمترات، متبعين نفس الطريقة التي اتبعت في صب قالب التمثال النصفي الذي أوضحنا تفاصيله فيما سبق ، هذا وقبل أن يتحجر الجبس كثيرا يجب إزالة أحزمة اللحام والذراع وتسوية القطاع بالسكين، وأن

تعمل ثقوب للاخراج في اللحام وفي قطاع الذراع الذي أحيط بحلقة وتدهن القطاعات بطبقة خفيفة مرب المزيج ، ثم نستمر في فصل طبقات الجبس الواحدة بعد الأخرى كما سبق لنا في التمثال النصفي مع إدخال أسياخ من الحديد في الطبقة الأخيرة ونعمل ذلك العمل تماماً بالمحارة الثانية ، ومتى انتهينا من الجزأين المهمين ننتقل الى صب قانب الدراع بمحارتين أيضا بادئين بالجزء السفلى، وعند أخذ طبع هذا الأخير يسيل الجبس و يميل الى السقوط حيث يكون حينئذ في الفضاء تماما ، ولذلك يجب الانتظار حتى يتمعجن الجبس لنزيد في سمك الحوافي ومتانة الطبقة ، وهذا مما يؤدي الى زيادة في التماسك ، (أما التماثيل التي لها متخلفات فيجب صبها على حدة وتكون قد أحيطت بحلقة، ومن الضرو رى صبها بالخيط بقدر الاستطاعة منعا لتحطيم زوائد القطاع مع السرعة في التنفيذ ) . وقبل أن يأخذ الجبس في التماسك تماما تزال الأحزمة الموضوعة فوق اللحام، ولتسوية القطاع بخفة وجعله منتظها يستعان بالسكين، و يجب عمل ذلك باحتراس تام و بدون إحداث صدمات خوفًا من هن القالب الذي قد تنفصل أجزاؤه بعضها عن بعض، ويصنع للرة الثانية مزيج من الجبس المتوسط بدون تلوينه وتبسط الطبقة الجديدة، وعند ما يأخذ الجبس في التمعجن نبدأ يوضع دعائم لتثبيت الجزء السفلي من القالب في محله ، وبدلا من أن نضع مزيجا للطبقة الثالثة ونغطس فيه أسياخا من الحديد كما سبق نوالي أخذ طابع المحارة الثانية ، وبعبارة أخرى الجزء الأعلى من الذراع ، ومتى انتهى الطبع نبسط الطبقة الثانية من الجبس الأبيض ونبال قطعا من المشاقة أو القاش المجبس للصق المحارتين معا، ومتى تصاب الجبس نتابع العمل بتغطيس أسياخ من الحديد في جزئي القالب ، و بما أن هذين الجزأين مثبتان معا فلا خوف عليهما من الانفصال .

وتنحصر العملية التالية في صب قالب الوجه الخلفي كما فعلنا في صب قالب التمثال النصفي، ولا بد من عمل ثقوب في أطراف المحارة الأولى ، و بعد وضع المزيج الفاصل نعلة طبقة الطبع ونتابع العمل كما في الأحوال السابقة ، وعند ما ننتهي من عمل القالب الهالك نشرع في فك القالب بادئين بالذراع بعد اتخاذ الاحتياط التام ببل القالب لسهولة فصل المحارتين بعضهما عن

بعض ونقطع الأحزمة المصنوعة من المشاقة أو القاش المجبس التي تجمعهما، ثم نستعين بفرة صغيرة للضغط بين حافتي اللحام و يرفع الجزء الأعلى أولا، أما الجزء الأسفل فمتى نشرت الدعامات انفصل مدفوعا بقوة ثقله فنضم هاتين المحارتين معا بعد غسلهما، و بذلك نحصل على قالب مستقل للذراع دون أن نقطع شيئا، ولفك الجزأين الأصليين نتبع الطريقة التي اتبعناها في التمثال النصفي، وإذا كا قد أعددنا قطعا نضعها في محلها تماما حيث وضعت العلامات ونثبتها قبل الصب.

#### صب نسخ من المثال

عند ما تكون القوالب مجهزة للصب ، نبدأ بصب التمثال دون أن نضع جبسا على قطاع الحلقة ، ثم نصب الذراع ونحتاط كما احتطنا للقطاع ، ولكى نثبت الذراع نلق القالب الهالك على ظهره حتى لا يبق الذراع في الفضاء في أثناء العمل ، ثم نثبت الذراع ، وهو باق بالقالب بعجين جيد من الجبس ونحكم وضعه بادخال بعضه في بعض (تعشيقه) بحيث يعود الى محله تماما في موضع العلامات وثقوب القطاع .

و بعد أن ندع الجبس يتصلب، نسته ين بما نجده من السهولة في القالب الملتى على ظهره لإخراج قالب الذراع، و بعد ذلك نقف القالب على قاعدته و نتابع عملية الإخراج كما فعلنا في التمثال النصفي تماما، ولا نضع قطعا من الحديد عند نثبيت الذراع، خصوصا اذا كان من اللازم إعادة صب التمثال ليسهل علينا نشره، و يمكننا أيضا على حسب الأحوال عمل تركيب على الطريقة الرومانية، وسنشرح فيا بعد هذا النوع من التركيب:

#### عمل القوالب بالخيط

قد يحدث غالبا أن يطلب صب قالب هالك لأشكال صغيرة أو لأشكال دقيقة جدا، وعند ذلك لا ينبغى استخدام الأحزمة لهذا النوع من الأشكال، لأن الأحزمة مهما احتطنا لها قد تشؤه بعض أجزاء التمثال، لذلك يستعان في مثل هذه الأحوال بخيط من الكتان متين جدا دون أن يكون سميكا أكثر

مما يجب، ويحسن أن يشحم قبل الشروع في العمل، وبعد إتمام القطاع الذي يكون القالب ذا المحارتين ، نضع الحيط حيث كا نضع أحزمة الطين أو قطع الممدن ، ونعمل ذلك على مهل وبدون ضغط ويلصق بنوع ما على المثال ، ويلاحظ (تعشيق) جميع الأشكال تماما وذلك بالتخاب القطاع الأقل ظهورا دون إمراره على أجزاء أصلية كالأنف والفم والأعين والآذان متخذين الأجزاء البارزة بقدر الامكان ، ومتى تم وضع الخيط نضع من يجا من الجيس الملون ، كما في الأحوال السابقة ، ونطبع بالفرجون (الفرشة) أو باليد بدون مس المثال، وبدون نقل الخيط من مكانه، ثم نلقي مقدارا من هذا الجبس الملون المتوازى السمك، (ملَّيمترين تقريباً)، تبعا لدقة صنع التمثال وحجمه، و بعد أن نحسن الطبع يجب أن ننتظر حتى يتمعجن الجيس، ثم نضع بيدنا بغاية الرشاقة كمية مر. الجبس بسمك سنتيمترين أو ثلاثة سنتيمترات فوق الخيط ونسوى الأطراف وننظمها بالفرة المربعة حيث يعمل القطاع ، وقبل أن يتصلب البيس أو يكون رخوا للغاية لإمكان التحام الخط العمودي ، ويحتاج الأمر الى خبرة عظيمة لمعرفة الوقت المناسب لسحب الخيط، لأنه إذا ترك الجبس فتصلب كثيرا فان الخيط ينقطع عند سحبه ، وإذا حدث أمركهذا فالطريقة الوحيدة هي نشر القالب في المكان الذي أعدَّ للقطاع، ويستخدم لذلك منشار دقيق جدا حتى لا يقطع اللحام بشدّة أكثر مما يجب ، وقبل الشروع في هذه العملية ، اذا كان لا بد منها ، يجب أن يكون القالب قد تم صنعه تماما ، و إذا فرضنا أن كل شيء سار في مجراه العادى وقت القطع بالخيط و بعد أن تكون طبقة الطبع قد تصلبت تماما نشق فيمكان ما حافة المحارة حتى نصل الى الأخرى، فنحفر فيها ثقوبا ندهنها بالمزيح الفاصل، ثم نأخذ طابع الثقوب التي حفرناها في الطبقات المتتابعة التي يجب بسطها ، كما في الأحوال السابقة ، بحيث تكرر بارزة على المحارة الأخرى وذلك للتأكد من أنها وضعت في مكانها تمــاما .

وأخيرا إذا وجد بالمثال الذي نحن بصدده أجزاء منفصلة تمام الانفصال و يتعذر قطعها، كان القطع بالخيط أيضا بدلا من عمل حلقات كالطريقة التي البعناها في التمثال.

## عمل قالب ذى فارغ جيد على مثال نموذج من الجبس (انظرالشكل رقم ٤)

إن عملية صب القالب ذى الفارغ الجيد أصعب العمليات بأسرها ، فهو قالب ذو قطع يجب إعدادها بأن تضم جميع تلك القطع ضما وافيا بالغرض تماما بحيث لا تظهر المحامات إلا قليلا ، وفي الامكان رفعها من فوق المثال وجمعها بسهولة ضمن غلاف (قصعة محارة من الجبس) وأخيرا يجب أن تكون متينة ، إذ أن القالب سيستعمل لصنع عدة نسخ ، و إذا كان بالشكل الذي يطلب صب قالب له أجزاء متباعدة نشرت تلك الأجزاء وصب قالبها على حدة ، ومن الضرورى وضع علامات للتأكد من إعادة وضعها كما كانت تماما، و بعدها نغسل بالصابون جميع القطع التي يراد صب قالب لها مدة ساعتين على الأقل، و بعد تصبينها جيدا، وعند ما لا يعود المثال يتشرب شيئا، نزيل زيد ( رغاوى ) الصابون بأجعه بفرشة ونتركه حتى يجف .

فاذا كان أمامنا تمثال نريد صب قالب له نرسم القطاع ونضع المثال على ظهره لاقامة حزام (بلاطة) من الجبس نضع فوقه القطع، وفي مكان القطاع نضع حزاما صغيرا من الطين، ونشرع في إقامة ذلك الحزام المتين، وعلى حسب أهمية المثال المطلوب قالب له وشكله يكون الانساع والسمك، ويجب أن يأخذ ذلك الحزام (البلاطة) من الجبس طابع شكل المشال الذي يكون قد سبق دهانه بالمادة الفاصلة منعا لأي التصاق، وبعد ذلك نبسط سطحيا بالفرة المربعة الجبس الذي صنع منه مزيح متماسك اعمل الحزام الجبسي المتين، وعند ما يبس الجبس تتم العملية بالسكين المحصول على سطح أملس ذي شكل منتظ، وتشحم الأجزاء الجبسية وتصبن كالمعتاد، ويشحم كذلك المثال حتى يمكن فصل القطع التي تقام عليه بسهولة، ولا يصح أن يزيد حجم القطع عن اللازم حتى لا تتكسر، ويجب أن يكون لحام القطاع دائما واحدا وأقرب الى شكل زاوية قائمة ليكون متينا، ويلزم احتناب الزوائر، وبعبارة أخرى القطع الرقيقة الضيقة لأنها سريعة العطب، والأمر الذي تجب ملاحظته خصوصا هو تكوين القطع بشكل العطب، والأمر الذي تجب ملاحظته خصوصا هو تكوين القطع بشكل

يسهل به إدخالها وإخراجها بدون عائق أو انتراع شيء منها، ومتى تم تكوين الول قطعة من القالب نشرع فى تكوين القطع الباقية مبتدئين بالقطع التي بحاذاة السابقة الواحدة بعد الأخرى، حتى تغطى تلك القطع جميع أجزاء المثال (النموذج) وبذلك يكون قد تم عدد قطع (جزئيات) القالب المطلوب، ومن الضرورى أن تكوين سهلة الاخراج كثيرة الميول للتمكن من سحب الغلاف (القصعة) بدون جهد وبدون انتراع شيء، والغلاف (القصعة) يكون من الجديد والمشاقة وهوالذى يغشى المثال وتجع فيه القطع، أما الشكل الخارجي للقطع المقامة فوق المثال فيكون قريبا من المربع المنحرف أو نصف أسطواني .

### صنع القطع ( الجزئيات )

يمكن صنع جملة قطع دفعة واحدة بشرطأن يترك بينها فراغ يتسعلقطعة آخرى . ولصنع قطعة ما يدهن الحزام الجبسي ( البلاطة ) والجزء من المثال الذي يراد صب قالب له ، ثم يعد عجين كثيف من الجبس و يطبع (بفرشة) سطح المثال المراد أخذ طابع له ، وحين يتمعجن الجبس ينظر في مقدارالسمك اللازم للتانة وكذا الانحراف أو الميل الذي لا بد منه لعملية الاخراج ، و بمـــا أن الجبس لا يزال لينا فيعطى للقطعة الشكل العمومي بالفرة المربعة ، وقبل أن يصمير صلبا يعمل منه كرة صغيرة بحجم البيضة تلصق في وسط القطعة التي يكون تم صنعها وتسمى تلك الـكرة (مقبضا) و بسحب هذا المقبض نتوصل الى فصل القطعة من المثال ، وعندما تفصــل هذه القطعة بالسكن. تعمل قطاعات تامة الوضوح والاستواء، لأن استعال الفرة المربعة يؤدى الى إبقاء القطاعات خشنة ( مبروشية ). وإذا وجدنا بعض صعوبة عند سحب القطعة أمسكنا المقبض بيد وأمسكنا باليد الأخرى مدقا من الخشب يستعان به في هن القطعة هزا خفيفا بالطرق عليها في كل المواضع ، أما المقبض فلا يستعمل إلا لسحب القطعة لأن هذه القطعة التي جهزت للاخراج لم تدع ممسكا يمكننا منه الاخراج باليد، ومتى نزعت القطعة نبدأ بقطع المقبض حتى آخره، ثم نسوى القطاعات وكذلك الجزء الخارجي الذي يستندعلي الغلاف،

و جزء القطعة الذي يرتكز على الحزام الجبسي (البلاطة) هو وحده الذي لايسوى ولا ينحت . وتعمل القطاعات بحيث تتسع نحو الجزء الخارجي في نقطة ارتكاز الغلاف (القصعة) للتمكن من إخراج بقية القطع التي يراد صنعها، وهنا يتهي العمل من قطعتين و يلزم صنع قطعة ثالثة بينهما، لهذا نبدأ بتصبين قطاعات هاتين القطعتين في المكان الذي (تتعشق)فيه القطعة الثالثة، وعند ما ينتهي التصبين نشحم حوافي القطع والجزء من المثال الذي يؤخذ طابعه و يكون مزيح الجبس متماسكًا والطبع بالفرشة ويستعان بالفرة المربعة لإعطاء الشكل العمومي ، ثم يوضع المقبض لفك القالب وتتم العملية هناكما تمت للقطع السابقة وهكذا حتى القطعة الأخيرة ، ومن الضروري تثبيت القطع المفككة بيايات تسمى أقفزة أو قلط في أثناء عمل القالب، لأن الجبس ينتفخ و يتمدّد كثيرًا، ولاسما إذا صنع من من يخ متماسك (انظر الشكل رقم ه) ، وعند الانتهاء من جميع القطع فوق القطع العليا ذات الشكل السطحي تصنع ثقوب وتوضع علامات مجوفة تظهر أيضاً في الغلاف ( القصعة ) بحيث تجمع القطع بغاية الإحكام بعد التأكد من أن المجموع سهل الاخراج ، و يعمل التصبين بالزيت و يقوى الفلاف (القصعة) بوضع أسياخ من الحديد والمشاقة فيه لجعله أكثر متانة ، و يختلف السمك باختلاف حجم المثال .

لقد انتهينا هنا من صنع المحارة الأولى أى نصف القالب وسنتابع العمل والثانية ، وقبل صنعها نبدأ بربط المجموع كله قالبا ومثالا ربطا شديدا وثيقا مع وضع حصائر أو أقمشة حيث تشدّ الحبال ثم نقلب الجميع ، فاذا انتهينا من ذلك وأزلنا الحبال والحصائر نرفع الحزام الجبسي المتين الذي كنا قد أقمناه لوضع وصنع القطع ، والغلاف (القصعة) وذلك الحزام المؤقت (البلاطة) يمكن رفعه بسهولة ما دامت القطع التي تمس المثال قد شحمت ، وبذلك تغنينا عارتنا الأولى عن عمل حزام جبسي آخر (بلاطة) ، لأن القالب نفسه هو الذي ترتكز عليه القطع التي سنصنعها ، وسنتبع الحطة التي اتبعناها في القسم الأولى التي تكون قد صنعت الأولى التي تكون قد شبت أو لا تزال منعزلة ، لأن تلك القطع تصلح وفي القطع التي لا تكون قد شبت أو لا تزال منعزلة ، لأن تلك القطع تصلح الثال على ظهره لإغلاق القالب .

#### ا لحلفات

#### ( انظر الشسكل رقم ٦ )

إن الحلقات هي نوع من المشابك المصنوعة من السلك الحديدي المجلفن تغطس أطرافها بالقطعة و يمر وسطها خيط ( دو بارة ) ، ويثقب ثقب في الغلاف ( القصعة ) أمام الحلقة تماما لامكان إدخال الخيط، و يربط الخيط عند طرفه بالغلاف نفسه بو مناطة قطعة صغيرة من الخشب معدّة لذلك الغرض وتدار تلك القطعة الخشبية في اتجاه واحد لإحكام الضم ، و جهذه الكيفية تثبت قطع الظهر بالغلاف ( في الحارة النانية ) ، و إذا كان القسم العلوى من المثال به فواغات مسطحة وقابلة للاحراج فلاداعي لعمل قطع لها، لأن تلك الفراغات (تتعشق) بالغلاف.

### القصاع ذات كل الجبس المقواة بالحديد

لقد اتخذنا شكلا بسيطا يكون قالبا من محارتين لا يستلزم إحراجه عمل قصع ذات كل جبس مقواة بالحديد ، ففي أحوال كثيرة توجد في الشكل المراد عمل قالب له أجزاء عميقة (غائرة) ومتداخلة ، الأمر الذي يضطرنا لصنع تلك الكل ، وبخلاف ذلك تكون القطع ذات سمك عظيم للغاية لا يتفق هو وعملية الإخراج ، فلاجتناب ذلك نصنع القطع في ذلك الجزء المتداخل بالسمك العادي وتكور بمجهزة بحلقات وتحفر ثقوب وعلامات في جميع القطع ، وبعد تصبينها وتشجيمها نقيم الكلة السابق ذكرها ، فالكلة ، كا سبق إيضاحه ، هي قطعة من الجبس المسلح بالحديد تجتمع فوقها القطع ، وما هي بالاجمال سوى قطعة من الجبس المسلح بالحديد تجتمع فوقها القطع ، والحزء على الحزام الجبسي (البلاطة) ، والجزء العلوى يصبح حزاما آخر يوضع عليه الغلاف (القصعة) عند دوره ، وقد يتركب القالب من حراما آخر يوضع عليه الغلاف (القصعة) عند دوره ، وقد يتركب القالب من جملة كل بحسب شكل المثال .

#### فك القالب

نبدأ فك القالب بنزع غلاف (قصعة ) الظهر ونحفر الثقوب في الغلاف تجاه الحلقات لإدخال الخيوط ، ثم تسحب القطع بالتوالى بحسب ترتيبها . فنجمعها في الغلاف (القصعة) ونثبتها بالحلقات، ثم نقلب الجزء الآخر الحاوي للثال لفك قالب الوجه الأساسي، ونحتاط كما احتطنا فيما سبق بأن نربط المثال والقالب ربطا وثيقا بوضع أقمشة وحصائر حيثا تمرالحبال، وتبقى الحصائر تحت المثال في أثناء عملية الفك منعا لصدع (تشلع) زوايا القطع اذا زلقت كلها ، أو بالحرى بعض منها في أثباء إزالة الغلاف (القصعة)، ومتى رفع هذا الأخير تستحب القطع بالترتيب ويجمع بعضها الى بعض ، وتجب ملاحظة جمعها ملاحظة شديدة بحيث لاتبق ذرة من الجبس أو الغبار بين القطع لأنه يخشي أن يكون الالتصاق رديثًا فيترتب علىذلك إجراء لحامات غليظة أو تشو بهات. ولزيادة الاحتراس يلزم إزالة الغبار بالنفخ دواما في أثناء تركيب القالب، أما القطع المنفصلة التي يراد صب قالب لها فنسير في عملها بنفس الطريقة التي اتبعناها في الجزء الأصلي، إلا أنه يجب أن نترك فتحة لبعضها في محل الوصل للتمكن من صب الأمثلة على الطائر، وعند ماننتهي من فك القالب نضر المحارتين بعضهما الى بعض منعا لاختمار (تمدّد) الجبس ونربطهما معا ربطا وثيقا ونجفف القالب ، وقبل صنع القالب الأول يدهن المثال بالصابون ويترك مدة ٢٤ ساعة .

### عمل قالب جيد ليمثال من الرخام

( انظر الشكل رقم ٧ )

إن عمل قالب جيد لتمثال من الرخام من أدق الأعمال في صناعة القوالب وأصعبها جميعا، وذلك بسبب المادة و بسبب الأجزاء المجسمة البارزة التي تعوق الإخراج ، لأنه لا يمكن في أية حالة صنع قطاعات ، ثم بسبب الصعوبة التي تعترض في تنفيذ العمل ، وفي أحوال كثيرة يتعذر نقل الرخام أو معالجته كيا

يعاجُ مثال من الجبس ، ولا يمكن إرقاده لوضع حزام من الجبس و بلاطة ) فوقه إذا كان كبيرالحجم ، فيجب والحالة هذه صب قالب له وهو واقف والتفنن في منع سقوط القطع المقامة فوقه عند ما تقطع .

ولا يجوز مطلقا استعال الزيت للتشجيم، لأن المثال الأصلى قد يتسخ ببقع تبقى فيه دائما، ولا يستعمل المشجيم الرخام إلا الصابون الأبيض النقي الوارد من مرسيليا، فاذا كانت القطعة التي يراد صب قالب لها ذات حجم كبير صب قالبها على عدّة أجزاء بطبقات أفقية، ولنضرب مثلا لذاك، تمثال مقسه متران فانه لا يمكن صب قالب له إلا على ثلاثة أجزاء: (فالأول) يتجه من القاعدة الى البطن، (والثاني) من البطن الى العنق، (والثالث) يشمل الرأس. أما القطع الساقطة فيؤخذ قالبها على حدة، وتوضع الحلقة دواما في أقرب على المجلسم، كما فعلنا في صب قالب فارغ لشكل ذى ذراع منفصل.

فنبدأ العملية بتنظيف المثال من الغبار. ثم نفسله بماء صاف حتى لا يهق أثر للغبار، وبعد ذلك نفسله مدة طويلة بالصابون الأبيض السائل حتى يزيد في محل اللحام، ولتحديد القطع المواد عملها يمكننا وضع حزام صغير من الصلصال لأنه لا يتسخ به الرخام، وبعد ذلك نشرع في صنع القطع بادئين بالقاعدة لأن كل قطعة يجب أن تكون راكزة ، ولا حاجة لصنع عجبن كثيف من الجبس لأنه ينتفخ كثيرا، بل نصنع عجبنا من الجبس المتوسط للا جزاء التي هي أبطأ تعرضا للعطب من غيرها. أما الأجزاء السريعة العطب التي يخشي عليها الكسر بانتفاخ الجبس فتصنع لها قطع من المعجون ، ( المعجون الذي يصلح لصنع القطع مركب من القلفونة بنسبة ثلاثة الأرباع ومن الشمع يصلح لصنع القطع مركب من القلفونة بنسبة ثلاثة الأرباع ومن الشمع بنسبة الربع)، ويستعمل ساخنا، وقطاعات القطع تقطع بسكاكين محماة في اللهيب، وتدهن هذه القطع بالصابون كما يدهن الرخام، وفي كل قطعة من المعجون يجب أن تغرس حلقة لا لتثبيت القطعة بالغلاف (القصعة) فحسب، بل لتكون كتبض وتسهيلا لإخراجها، وفي غائب الأحيان تكون تلك القطع مغيرة جدا فيستعان في إخراجها بمقط مسطع، فيضغط على الحلقة وتهزالقطع بخفة وتخرج بدون أن تمس بالأصابع، وكاما انتهينا من عمل قطعة على الرخام بخفة وتخرج بدون أن تمس بالأصابع، وكاما انتهينا من عمل قطعة على الرخام بخفة وتخرج بدون أن تمس بالأصابع، وكاما انتهينا من عمل قطعة على الرخام

نثبتها في محلها بأقفزة يابية ، لأننا هنا نصنع القطع في الفضاء وليس أمامنا أحزمة من الجبس (الاطة) ، ولزيادة التأكد من عدم تحرك القطع ولكي لا نعلق منها عددا كبيرا نعد الغلاف (القصعة) جزءا بعد جزء ، ونبدأ به حينا ينتهى صف من القطع ، وإذا كان بالمثال المصنوع من الرخام أجزاء متداخلة وضعت له كل من الجبس المسلح بالحديد كما عملنا في المثال الجبسي . أما القطع المنفصلة فتحاط بحلقة وتصب مثل الجزء الأصلى ، أما تلك التي تكون في الغضاء تماما فتقام لها دعامة .

## عمل قالب فارغ جيد لتمثال من البرونز

لصب قالب تمثال من البرونز تتبع الطريقة التي اتبعناها في صب قالب من الجبس، ماعدا القطع المنفصلة التي يجب إحاطتها بحلقة، ولاحاجة لتصبين المثال بل يكفى أن يدهن بالزيت، أما قطاعات القطع فتصبن وتدهن بالزيت، وفي ذلك مزية وهي الحصول على قالب متين، الأمر الذي يمكنا من صنع عجين كثيف من الجيس، ولاحاجة مطلقا لاستمال قطع من المعجون، أما إعداد القالب لصب الأمثلة، فيكون بالطريقة التي اتبعت في الأحوال السابقة.

#### القطعة الهالكة

قد يحدث أن بعض الأجزاء الضيقة العميقة الغور التي تعوق عملية الإخراج يتعذر معها صنع الفطع، ومع ذلك لابد من عمل قالب لها، ففي حالة كهذه تصنع قطعة هالكة وهاك كيفية صنعها :

يرش بمستحوق التلك السطح ألذى يراد أخذ طابعه، ويستعمل الصلصال القليل الصلابة للطبع ويسد التجويف جيدا، ثم تضم الأطراف الحارجية وتحفر علامات في مواضع الاتصال بالقطع الجيسية، وهذه تلتصق بالطين وتأخذ طابع العلامات، وعندما ينتهي العمل في القالب تصبح القطعة الهالكة عصورة تماما، وعندما لا يبق أمامنا سوى فك قالب تلك القطعة الهالكة،

تقطع كمّلة الطين قطعا قطعا، وهذه الأجزاء المختلفة تجع ويلصق بعضها ببعض، يحيث إن القطعة المطبوءة بالطين يعاد تركيبها بأكلها ويصنع قالب هالك على تلك القطعة وقالب ذو تجويف جيد على المثال الذى نكون قد حصلها عليه . وفي كل مرة يدعو الأمر إلى صنع نموذج من المثال الأصلى يلزم إعداد قطعة هالكة، ويصب قالب تلك القطعة بالجبس الملون، ويجب أن تكون مجوفة لتسهيل عملية الإخراج، وعند صب القالب توضع بالقالب فوق العلامات بعد تصبينها وتشحيمها كما ينبغي، وإذا فك قالب المثال فإن تلك القطعة تخرج الأخيرة، وإذ أنه لايمكن إخراجها كتلة واحدة لذلك تحطم قطعا، وهذا هو السبب في تجويفها وتلوينها وتسميتها بالقطعة الهالكة.

# الطبع (أخذ الاستمبا)

هنالك بعض مواد إسفنجية أو ممزوجة بملح البارود أو مسوسة أو هشة أى قابلة للتفتت ، لا يمكن أن يصب لها قوالب جبسية أو هلامية (جيلاتينية) كالحجر مثلا ، وكذلك الخشب لا يمكن صب قالب له ، لأن رطو بة الجبس تسبب فصل بعض القطع عن بعض سريعا وتضخ في المثال الأصلى ، فلصب قوالب على هدذه المواد التي يتعذر فيها استعمال الجبس نتجئ أني الطبع .

فالطبع هو قالب ذو قطع ، غيرأن هذه القطع بدل أن تكون من الجبس تكون من الصلصال .

ولننتقل الآن الى عملية هذه القوالب ولنتخذ شكلا بسيطا، كما سبق أن فعلنا، أى نقشا بارزا، فنبدأ برش مسحوق التلك على سطح المثال بوساطة كيس صغير ذى شبكات دقيقة به ذلك المسحوق وبعد التوفيق بين وضع القطع وعددها نشرع فى طبع الأجزاء التى هى أكثر تجويفا، ثم نأخذ قطعا مستديرة ومستطيلة من الطين المتاسك أشبه بقطع المقانق، فنضغط بها على المشال بشدة فى المحل المعين بحيث نتمكن من الحصول على طابع جيد منه، وبعد أن نضع أول قطعة من ذلك الطين، ننتقل الى الثانية التى تمتصق وتمتزج بالأولى، ونستمر فى هذه العملية حتى نرى أن سمك القطعة كاف، والسمك بالأولى، ونستمر فى هذه العملية حتى نرى أن سمك القطعة كاف، والسمك

يختلف باختلاف حجم الشكل ، فقد يكون سمك القطع لتمثال نصفي بحجمه الطبيعي أربعة سنتيمترات. و يجب أن يضغط كما ينبغي بقطع الطين السابق ذكرها، وأن يربط بعضما ببعض جيدًا حتى لا يكون هناك أى قراغ، وحتى لا تكون ثمة حاجة الى الترقيع. وحتى لا تظهر على المثال خطوط بارزة أشبه باللحامات، ودند ما تبلغ القطعة السمك المطلوب، نضع القطاعات بفرة •ن الخشب . وهذه تقوم مقام الفرة المربعة والسكين، ولا تستعمل مطلقا أداة من المعدن لقطع القطع، لأننا قد نمس المثال أو نحدث به خطوطا ، وقبل الانتهاء أنما من صنع قطعة يجب سحبها للتحقق باللمس من أنها خالية من أى نقص ولفصلها من النموذج نغرس نيها فرتين من الخشب تمسك كل واحدة منهما بيد فتخرج القطعة بدون صعو بة وذلك بأن نسحبها بخفة، فاذا ظهربها ثقوب تسد بخفة أيضاً ،وقبل أن تعاد القطعة الى محلها يرش موضع ارتكازها منجديد بمسحوق النلك وعند ماتوضع القطعة يضغط على السطح كله للتحقق من أن الطابع قد أخذ تماما ، وأن القطعة لاصقة جيدا في كل مكان. أما القطاعات التي تكون قد تشوهت في أثناء العمل فتصلح بالفرة الخشبية ونستمر في صنع القطع مع مداومة رش مسحوق التلك على النموذج وعلى قطاع القطعة التي سبق صنعها .

أما الطينة التي تصلح لعملية الطبع فيجب ألا تكون لينة أو متماسكة للغاية ، واذا كانت درجة الحرارة مرتفعة ، وجب تغطية القطع بقطعة من القاش مبللة بمجرد الانتهاء من صنعها لئلا تببس سريعا ، فينتج عن ذلك تقلصها والاضطرار الى عمل لحامات غليظة لأن اللحام قد يتسع .

و يجب عمل ثقوب ووضع علامات لكل قطعة، كما هي الحال في القالب ذي التجويف الجيد، لسهولة جمعها في القصعة وتدهن القطع المصنوعة من الطين بالزيت قبل صنع الغلاف (القصعة).

هذا ومما يجب الالتفات اليه كثيرا فك القالب وجمع القطع لأنها سريعة العطب للغاية و يمكن تشويها بسهولة ، إذ ليس لها متانة القطع المصنوعة من الجبس ، مع التأكد من أن القطعة في محلها تماما قبل الانتقال الى التي تليها .

هذا ولا مانع من مضاعفة طبقة الجبس لبعض القطع السريعة العطب جدا ، وفي هذه الحالة يجب تفريغها بازالة جانب من الطين و يملا التجويف بعد التفريغ بالجبس، ويجب دائما وضع حلقة من القطع المضاعفة ليكون لدين مقبض نستعين به عند فك القالب .

ومتى اجتمعت القطع داخل الغلاف (القصعة) يصنع عجين من الجبس الجيد لعمل النسخة ولا حاجة لتشحيم القالب ما دام الجبس لا يلتصق بالصلصال ، بل قد يكون تشحيمه مضرا .

ويعمل الطبع باليد مع ملاحظة عدم مس القالب بتامًا ، و إلا أصبح التشويه محققا، وينفخ الجبس بمنفاخ بدون إهمال أى جزء منه وتترك الطبقة الأولى لتتصلب ثم نغمس فى جبس الطبقة الأولى قطعا من التيل للتقوية ، وعند ما يجمد الجبس نبلل المثال لتسميل فصل الصلصال ويقلب القالب ويزال الغلاف (القصعة) وتسحب القطع بفرة من الخشب .

و إذا كان الشكل المراد أخذ طابعه مسطحا تماما، ومن الميسور أخذ طابعه من قطعة واحدة وجب طبع السطح كله بدون التأكد من وجود عيوب باللس وقد يكون الشكل المراد طبعه ذا حجم كبير، وفي هذه الحالة يتعذر إعادة الطينة الى مكانها تماما.

والطينة التى توضع بضغط فوق المثال لا تزال إلا حين فك القالب، وبعد الحصول على السمك المناسب تسبك لاعاقة الإخراج ويصنع مزيج من الجبس الجيد و يبسط بانتظام مع تقويته بالمشاقة أوالحديد أوالخشب ويترك ليتصلب، ويجب أن تبرز التصليبة ليكون من ذلك مقبض عند فك القالب، ولأجل فك القالب تمسك التصليبة من زواياها وترفع دفعة واحدة بأكلها وباتجاه عمودى تماها منعا من انتزاع أى شيء ويصب النموذج كما سبق بدون إعداد شيء في القالب، وعملية الطبع تشمل المزايا الآتية: فبفضل مرونة الطينة يمكن صنع قطع أكبر من التي تصنع في قالب من الجبس مع الوثوق من عدم اتلاف المثال، فضلا عن أن السرعة في إنجاز الطبع هي أعظم من السرعة عدم اتلاف المثال، فضلا عن أن السرعة في إنجاز الطبع هي أعظم من السرعة

فى إتمام الصب فى القالب الجيد مع إمكان أخذ طابع أشكال مصورة بدون تشويه الأصل، غيرأنه لايمكن الحصول على أكثر من طابع واحد بالاستمبا، و بالرغم من ذلك فإن فى استعالها وفرًا لأنه يمكن إعادة صنع قالب على المثال الذى نكون قد حصلنا عليه، سواء أكان بالفارغ الجيد أم بالهلام (الجيلاتين) الغراء .

# عمل القوالب بالهلام ( الجيلاتين ) الغراء ( انظر الشكل رقم ٨ )

إنه بالنظر لسهولة الطبع بالجيلاتين (غراء أرنب) ونظراً للوفر الذي يعود من استعال هذه الطريقة، فقد شاعت كثيرا وهي أسهل جميع أنواع طرق عمل القوالب.

تشترى مادة الجيلاتين قطعا وهي تمتص كمية من الماء لتصلح للطبع و بخلاف ذلك لا تقطط البتة ولذلك تنقع داخل إناء فيه ماء مدة بضع دقائق بحسب سمك القطع، و بعد أن يجف الماء منها بالتنقيط فترة من الزمن تذاب داخل إناء يوضع في ماء ساخن وهو ما يدعونه ( Bain Marie ) لأنها اذا وضعت على النار مباشرة تتحول الى فيم، وفي أثناء اذابتها تحرك بقضيب حتى لايبق فيها شيء من الحبيبات المتحجرة وتكون صافية اللون بعد إذابتها.

وسنرى فيا بعد كيفية استعالها فإنه يمكن صب قالب منها على الرخام أو المرم أو الحجر المحبب (الجرانيت) ، ففي هذه الأحوال يدهن الأصل بصابون ناصع البياض من النوع الجيد ، ويستعمل الصابون السائل لدهان الأصل اذا كان من الجبس أو الفخار (الطين المحروق) أو الطين الجاف و يجب أن يدهن بالجمالكة وبعدها يدهن بالزيت ، ويدهن بالزيت فقط البرنز وجميع المعادن والصيني ، أما الحشب فيطلي ويدهن أو يمسح بالشمع ، وعندما يطلب صب قالب من الجيلاتين يتحتم صنع غلاف (قصعة) فوق المشال فالقالب يحفظ داخل هذا الغلاف ، وإيضاحا لذلك مبدئيا نضع أمامنا شكلا بارزا من الجبس على أرضية من الجبس أيضا .

فقبل أن نضم أحزمة من الطين على المثال نرش عليه مسحوق التلك ثم نجعل السماك متوازيا فوق سطع المثال كله ، وعندما توضع الطينة يحاط المثال فوق الأرضية بأنصاف قطع مستديرة من الطين، وهي بعد أن تكون مجوفة في الغلاف تصبح قنوات تصلح لحفظ الجيلاتين ثم يسوى سطح الطين كله و يصقل تماما وتقام بروزات ( أبزاز ) اسطوانية الشكل ومفرطحة من أسفل. والأفضل أن تقام فوق الأجزاء البارزة وتكون مجوفة في الملاف فتصبح كفتحات لتفريغ الهواء والجيلاتين، وأما الجيلاتين فيصب في إحدى هذه الصب و بمدأن ندهن بالزيت سطح الطينة التي نكون قدسويناها وصقلناها نصنع عجينا من الجبس الجيد الصنع الغلاف و يجب أن يكون متينا، ولاسيما عند الحوافى ، لأننا عند فك القالب نضطر الى الضغط بين الغلاف والمثال وقبل الفك نبل الغلاف لتسهيل إزالة الطين ، وحين يتم الفك نرفع الطينة من فوق المثال ثم يجفف الغــلاف والمثال بوضعهما في مكان ساخن مـــدّة ٨٤ ساعة وتكون حرارته ٥٠ درجة ، ثم نتناولهما لاعدادهما لصب الجيلاتين بادئين بثقب قنوات التهوية وقناة الصب ونستعين بسكين لعملية الإخراج اللازم . ولكي نزيل الخشونة نحك الغلاف وننظفه بورق (السنفرة) ثم يطلي بالجمالكة وتكون الطبقة الأولى من الطلاء فاتحة اللون دواما حتى لا يتعجن المثال. ومتى انتهىالطلاء وجف، مدهن المثال بالزيت بغاية الرشاقة والغلاف بمرهم متماسك ثم نغلق القالب ( بتعشيق ) الغلاف بالمثال .

وقد يهتى بين الغلاف والمثال جزء خال كان يشغله الطين فهذا الجزء الحالى هو الذى نماؤه بالجيلاتين ، وبعبارة أخرى إن الجيلاتين يحل محل الطين وعند ما يصب الجيلاتين ساخنا يأخذ طابع المثال عند ما يبرد فيتخذ القالب شكله النهائى .

ولنعد الآن الى إغلاق الغلاف فعند ما (يتعشق) هذا الأخير بالمثال يصبح من الضرورى تثبيت الغلاف بأحرمة، فإذا لم نتخذ هذا الاحتياط فإن ضغط الجيلاتين قد يرفع الغلاف فيتسرب الجيلاتين من الحوافى نظرا لكونه سائلا، ففي حالة كهذه يجب تبريده وفك القالب وإعادة العملية.

و بعد أن اتخذنا الآن جميع الاحتياطات اللازمة وقد ( تعشق ) الغلاف جيدا بالمثال نثبت قمعا فوق فتحة قناة الصب، وهذه توضع في الجزء الأكثر بروزا ، ثم نعد قطعا مستديرة من الطين لسد فتحات التهوية بجرد ظهور الجيلاتين . نحن الآن على استعداد لصب القالب ولكن يجب أولا التأكد من درجة حرارة الجيلاتين، فلا يجوز أن تكون باردة أكثر مما يجب لأنها لا تسيل حينئذ على سطح المثال بأجمعه فيحدث النقص في بعض المواضع، الأمر الذي يضطرنا الى إعادة العملية، وإذا كان الجيلاتين ساخنا أكثر مما ينبغي فإنه يلتصق بالمثال والغلاف لأنه يمتص المادة الدهنية بأكلها، وإذا فككا القالب فقد نحطم الغلاف والمثال ، لذلك وجب أن يكون متوسط فككا القالب فقد نحطم الغلاف المرارة أمكن صب القالب بأمان . دهنية ، فإذا احتمل الأصبع درجة الحرارة أمكن صب القالب بأمان .

نصب الجيلاتين برشاقة في فتحة الصب دفعة واحدة فيطرد الجيـــلاتين الهواء فينطلق من فتحات التهوية ، وكلما ظهر الجيلاتين في النهاية العليا من الفتحة يسد الثقب بقطع مستديرة من الطين نكون قد أعددناها لهذا الغرض، وعندما تسدّ جميع الفتحات الخاصة بالتهوية ولم يعد الجيلاتين ينطلق من قناة الصب تكون عملية صب القالب قدانتهت، ولايبق إلا أن ننتظر حتى يبرد الجيلاتين قبـل أن نفك القالب ، و يجب أن نترك الجيلاتين مدة ست ساعات على الأقل ليبرد . وسننتقل الآن إلى عملية فك القالب فنبدأ بازالة الأحزمة المصنوعة من المشاقة أو قطع القاش المجبس،وهي التي تربط الغلاف بالمثال، ثم نزيل فتحة الصب وبمدها نضغط بأزميل بين المثــال والغلاف فينفصل الغلاف بسهولة فنقلبه لإعداده لصب القالب ونقطع البروزات (الأبراز) من جذورها حتى لا تعوق العمل عند وضع القالب . وكلما كان الجيلاتين مرنا كالمطاط أمكن فصله من المشال بغاية السهولة، ويوضع في الحال في الغلاف ويلزم التأكد من أنه وضع في محله . يبتي لدين الآن إعداد القالب قبل صب النماذج ، ولما كان الجيلاتين قد تشرب بطبقة الزيت التي دهنا بها المثنال لذلك وجب ازالة ذلك الزيت والمنادة الدهنية ويستخدم لذلك مسحوق التلك ، وعنـد ما يرش هـذا المسحوق على سطح القالب بأجمعه يمك (بفرشة) حكا خفيفا بحيث لا يبق أثر لدهان ، فإن لم يتخذ ذلك الاحتياط فإن ماء الشب لا يلتصق بالجيلاتين وعلى ذلك تصبح المعدات لا قيمة لها ، وعندما تتم إزالة المادة الدهنية يزال من القالب مسحوق التلك (بفرشة) و بمنفاخ ، ثم نضع الطبقة الأولى من الشب، و بالإجمال يغسل القالب و بعد غسله جيدا يزال ماء الشب الذى قد يبقى فى الأجزاء المجوفة ، ثم يترك فى سكون مدة أربع ساعات ، وتعاد العملية مرة أخرى ، ومتى انتهت العملية لا يبقى سوى سحب النسخ ، غير أنه يجب عدم مس القالب ، دة ١٢ ساعة ، فالجبس يسخن كثيرا عندما يأخذ فى التصلب ( الشك ) فان لم يكن الجيلاتين ( الغراء ) قد دبغ جيدا كما تقدم فى التصلب ( الشك ) فان لم يكن الجيلاتين ( الغراء ) قد دبغ جيدا كما تقدم غازلا جيدا للغاية ، ويجهز محلول الشب الراسب بسطح القالب يكون عازلا جيدا للغاية ، ويجهز محلول الشب ساخنا و يوضع منه ، ٢٠ جرام تقريبا للتر الواحد من الماء و يستعمل باردا .

# صب النسخ في قوالب من ( الجيلاتين ) الغراء

لإخراج جملة نسخ أو صور لنموذج ما من قالب من الجيلاتين يجب دهنه عرهم مجهز بالسنبارين بعد تنظيفه جيدا ، ولصب القوالب تتبع الطريقة التي التبعناها في القوالب ذات الفارغ الجيد ، ويفك القالب حين يتصلب الجيس ، خصوصا قبل أن يسخن كثيرا. و بعد الفك لا يمس القالب مدة ، ١ دقائق أو ٢٩ دقيقة أو ساعة على حسب الأحوال قبل إعادة العملية .

إن المرهم الذي يستعمل للجيلاتين يجهز ساخنا بمادة السنبارين والزيت النباتي بنسبة ٢٠٠ جرام من السنيارين للتر الواحد من الزيت .


وبعد صنع عدد معلوم من النسخ أو الصور يضعف فعل الجيلاتين فيخرج نسخا (صورا) غير واضحة، ولا فائدة من إعادة الكرة، فيحطم القالب قطعا صغيرة و يعاد تسييحه لصب القالب من جديد. والفائدة التي تعود من استعال الجيلاتين هي أن صب القالب الأول أو بعبارة أخرى الغلاف يتم بغاية السرعة و إخراج الصور من القالب لا يستدعى وقتا طويلا، وما عدا الوصلة لا يوجد لحام ظاهر البتة وفي ذلك اقتصاد في إعداد القالب.


# عمل قالب تمثال كامل أو نصفي بالجيلاتين

لصب قالب تمشال كامل أو نصفى بالجيلاتين، نصنع الخديد، فبعد أن وأحيانا نلجأ الى صنع (قصعات) كل من الجبس المسلح بالحديد، فبعد أن نضع طينة ذات سمك متواز (منتظم) على المثال، توضع أحزمة في المحل الذي أعد للقطاع، وكما فعلنا لصب البغارغ هالك تعتبر المحارة الأولى وجها أصليا وتليب المحارة الثانية، وبعدها ننتقل الى القطعة السفلى أى القاعدة التي يرتكز عليها المثال، و (نتعشق) المحارتان ويثبت المثال في أثناء صب الجيلاتين على القاعدة، ومتى وضعت المحارتان في محلها، ثبتا أيضا بنفس الطريقة التي البعناها في النقش البارز، وفتحة الصب توضع في الجزء العلوى، وفتحات التهوية في على الأجزاء البارزة من المثال، وعندما يصلح القالب للفك يقطع الجيلاتين في مكان القطاع الى جزأين وكل جزء يرتكز في محارته، و بعد إعداد القالب في مكان القطاع الى جزأين وكل جزء يرتكز في محارته، و بعد إعداد القالب كما ينبغي يصبح صلبا ومربوطا ربطا متينا ثم يوضع في مكان بارد لا رطب ويغطى بأقمشة حتى لا يمسه المواء، فان لم تحتط لذلك فان الجيلاتين يتقلص.

# عمل قالب تمثال صغیر من الرخام بالجیلاتین ( لوحة نصف نموذج )

عندما نصب الجيلاتين لتمثال صغير كتلة واحدة أو دفعة واحدة يلزم قطع القالب في محل اللحام للحصول على المحارتين، ومن الصعب الحصول على قطاع تام الانتظام بطرف السكين دون تمزيق الجيلاتين وخدش المثال الأصلى مهما بلغت مهارة الصانع، فتلافيا لهذه المحذورات يستحسن صب القالب على دفعتين، أعنى يصب نصف و بعده نصف آخر للحصول على قطاع واضح ولحام دقيق للغاية، وهذه الطريقة تستغرق وقتاً أطول لصب القالب الأول، إلا أنها أفضل كثيرا من الطريقة الأولى وتاتى بنتيجة أحسن، لأن المثال يصنع بالجيلاتين على نصفين و يكون الحزام المتين ( البلاطة ) من الجبس ملاصقا بالجيلاتين على نصفين و يكون الحزام المتين ( البلاطة ) من الجبس ملاصقا بالمثال فنحصل على لوحة تعتبر نموذجا، ولزيادة الايضاح نقول إنه بدل أن





يكون لدينا مثال بارز نحصل على نقشين بارزين لخارج منصقين على حزام الجيس المتين (انظر الشكل رقم ه) ، وعندما يحتاج الأمر في إعادة عمل القالب نصب الجيلاتين على كل نصف من المثال (لوحة النموذج) ، وبعد فك القالب بثبت الغلافان بإحكام ، وبذلك ينتهي صنع القالب ونحصل على لحام كامل بدون الاضطرار إلى القطع ، وسنوضح فيما يلي كيفية صب القوالب بالجيلاتين :

نيدأ برش المثال بمسحوق التلك ثم يغطى بالطين بسمك متواز 4 وعندما يغطى المثال تماما تصقل الطينة بالأصبع ببلها قليلا بحيث إنها لاتلتصق تمحل اللحام، ثم نضع حزاما صغيرا مربع الشكل يصبح بعد الصب قناة (إن القنوات معدّة لتثبيت الجيلاتين) وتوضع بروزات (أبزاز) على الأجزاء البارزة لإيجاد فتحات مجوفة للتهوية ، ويوضع بروز (بز) من الطين في محل قناة الصب و يكون حجمه أكبر من حجم ( الأبزاز ) المعدّة لتكوين فتحات التهوية بمحل اللحام فوق ألحزام الذي يجب أن يتحوّل إلى قناة ، ثم نضع حزاما من الطين بعرض الحزام الجبسي ألمتين المراد إيجاده ، ثم قصنع مزيجًا من الجبس الجيد ونقيم النصف الأول من القالب ، مع ملاحظة البـدء دائما بالوج، ، ومتى انتهى الغلاف يسوى الحزام الجبسي المتين بسكين، ونعمل فيه ثقو با مستديرة ومجوَّفة ، و بعد التصبين والدهن يقام الوجه الحلفي، ونسير على نفس الخطة التي سرة عليها في الجزء الذي أنتهى العمل منه، أعنى النا نضع حزاما كمجرى فوق الحزام الجبسي المتيزب للغلاف ، ونضع (أبزازا) من الطين لفتحات التهوية وفتحة الصب ، و يجب فضلا عن ذلك ترك فراغين صغيرين خالين. من الطين ليبقي المثال ظاهرا حتى إأخذ الجبس طابعه ، ويجب تصبين هذه الأجزاء الظاهرة منعا لكل التصاق بالمثال ، ولا يجوز مطلقا استعال الزيت على الرخام ، فالدهن يكون بالصابون الناصع البياض ومن النوع المتاز ، والأجزاء الظاهرة التي أوجدناها تصلح لوضع العلامات، وهذه تقام فوق الوجه الخلفي فقط، وهي تمنع هبوط المثال في الطين وتوضح مركزه بالضبط، وتزال عندما ينتهي العمل في أول عملية للصب .

فاذا انتهينا من صنع الغلاف تتمثل أمامنا كتلة مؤلفة من المثال ومن الطين الذي يحيط به ومن الغلاف الذي يحيط بالمجموع، وتلقي تلك الكتملة على الجزء الخلفي منها، ولايفات سوى الوجه الأصلي بعد سحبه، وتسوَّى المجاري وفتحات التهوية التي يجب أن تكون بحيث يسهل إخراجها، ثم يستعان بالفرة المشرشرة و بورق السنفرة لإزالة الخشونة ثم تترك لتجف ، وفي أثناء جفاف الغلاف الذي تم تنظيفه يزال الطين الذي يكسو المثال بالوجه الأصلي فقط، ويصنع القطاع الطيني بفرة من الخشب في المكان المعدُّ له تماماً، ويجب أن يكون ذلك القطاع واضحاومصقولا للغاية ، وتحفر فيه ثقوب مستديرة ، ثم يسحب المثال مؤقتًا من الجزء الذي يرتكز عايه للتحقق من القطاع الذي عمل وتنظيفه وتصبينه، ثم نعيد وضعه على القطاع الطيني، و بعدها نجرى الدهن (بفرشة) صغيرة و بمزيح من الصابون المخلوط بمسحوق النلك، وعندما يجف ذلك المزيح يحول دون التصاق الجيلاتين بالطين، فاذا صببنا قالبا على القطاع الطيني مباشرة فان الجيلاتين يفقد من قوته اذا تشرب الرطوبة . فاذا جف الغلاف ندهنه ثلاث دفعات بالجمالكة ، و يجب أن تجف كل طبقة من الطلاء قبل البدء بالأخرى، ثم ندهنه بمرهم السنبارين و بعدها نغلق الغلاف ونربطه ربطا متينا بالجزء الخلفي أي الجزء الذي يرتكز عايه المثال. أما الجزء السفلي فيسدّ بطبقة من الجيس بعد تصبينها أولا، فإذا انتهينا من هذه المعدات نصب الجيلاتين بالقالب، وحين يبرد الجيلاتين يقلب القالب على الوجه الأصلى، وهو الجزء الذي تم صبه، ثم ترفع الأربطة ويرفع غلاف الظهر وكذلك الطين الذي يكسو المثال، ويجهز الغلاف مثلما يجهز الجزء الأصلي، ولا يغيب عن البال إزالة العلامات البارزة الماسة بالمثال للحصول على فراغ تام، إذأن تلك العلامات لم توضع إلا لتثبيت المثال في محله في أثناء عملية الصب الأولى . وتدهن أطراف الجيلاتين بمزيج من الصابون ومسحوق التلك، فان لم نحتطلذلك فان الجيلاتين الذي نكوذقد أعددناه للصب يلتحم بتلك التي أصبحت باردة.ونصب قالب الجزء الثاني، ومتى جف هذا الجزء الأخير نفك القالب ومن غير أن نقطع شيئا نحصل على قالب بمحارتين و بلحام كامل الصنع.

### عمل قالب من الورق

قد تضطرنا الظروف أحيانا إلى استعال الورق لعمل قالب شكل من الأشكال، نظرا لعدم وجود جبس أو صلصال، أو نظراً لكون الشكل المواد أخذ طابعه مصنوعًا من مادة قابلة للتفتت ، فاذا كان الشكل المراد أخذ طابعه يخشي عليه من الرطوبة ،أو اذا كانت المادة التي يتركب منها رطبة ،استعمل ورق القصدير أطبع الطبقة الأولى، فيوضع الورق بالأفوخ فوق سطع الشكل المراد أخذ طابعه بأجمعه، و يضغط (بفرشة)، و يمكن أيضا استعال الفرة لإدخاله في التجاويف للحصول على جميع تفاصيل المثال، ويدهن ورق القصدير بالغراء ثم توضع طبقة ثانية من الورق فوق الأولى، ولا حاجة الى أن تكون هذه الطبقة الثانية من ورق القصدير، وتبعا للشكل تلصق عدة طبقات للحصول على صلابة ومتانة كافيتين لصب المشال ، ويمكن أيضاً تقوية القالب بلصق قطعة من القاش ووضع أسلاك من الحديد، فإذا لم نجد ورقا من القصدير أمكن استعال أىورق آخر، و يجب أن يكون الورق مستوى السطح للطبقة الأولى، و يمكن دهن الطبقة الأخيرة بالقلفونة زيادة في متانة القالب مع خلطها بأعشاب جافة ، فاذا كان الشكل المراد صب قااب له بارز النقش كأن يكون تمثالا صغيرا، وجب أن يكون اللحام ذا سمك كاف، وتقام تصليبة من الأسلاك الحديدية، وتلصق بالمحارة بأشرطة من الورق أو القاش، ثم يجفف القالب لزيادة تقويته عندالفك، ثم تحكم المحارة الواحدة فوق الأخرى وتثبتان معاوذلك بلصق الأطراف ياريطة من الورق أو القياش، و بعد أن تجف يصب قالب المثال على الطائر فنبدأ بطبقة من الجبس رقيقة للغاية يكون سمكها مليمترين، لأنه إذا زاد السمك فقد يشوه القالب، و يكون سمك الطبقة الثانية أربعة مليمترات وسمك الثالثة والأخيرة ســـتة مليمترات أو أكثر من ذلك ، ويصنع مزيج خفيف من الحبس وتجفف الطبقات الواحدة بعد الأخرى ، ولفك القالب يجب تغطيسه في وعاء من الفخار داخله ماء مدة نصف ساعة لتليين الفارغ، ولا يجوز مطلقا تصبين أو تشحيم قالب من الورق، والاعتراض على صب القوالب

بالورق هو أنه لا يظهر جميع تفاصيل المثال وما فيسه من الدقائق كما يرى في الجيس والطين أو الجلاتين، ولا يمكن استخراج سوى سخة واحدة من قالب مصنوع من الورق.

# عمل قوالب على الأحياء

إن صب قوالب الأحياء لا يتم إلا في قوالب هالكة مصنوعة من من عواحد، فيجب دائما أن يلون الجبس، ولا يسوع مطلقا صنع قطع أو كلمن الجبس المسلح بالحديد أو غلافات، ويصنع القالب دائما من محارتين، ولا يكون القطع إلا بالحيط دائما، ويستخدم الماء الفاتر بعد أن تذاب فيه كية من ملح البحر للاسراع في تماسك الجبس ولعدم تحيل المثال الحي تعبا طويلا، وتبعا المحزء من الجسم الذي يراد صب قالب له يجب البحث عن الموكز المريح للشخص الذي تعمل له تلك العملية، فالنجاج موقوف على عدم تحركه، إذان كل حركة من الجسم قد تفكك طبقة الجبس المحيطة بالجزء الذي به العمل، وقبل البد، في العملية يجب حلق الجزء المرادعمل قالب له إذا دعا داع لذك، حتى لا يكون فك القالب مؤلما ، ويدهن الجسم بقليل من الفازلين ويدهن حتى لا يكون فك القالب مؤلما ، ويدهن الجسم بقليل من الفازلين ويدهن كذلك الحيط الذي يستعمل للقطع ، ومن الضر ورى أن يكون القالب على الدوام رقيقا ، وألا يزيد سمكه أبدا على سنتيمتر واحد لأنه اذا زاد السمك على ذلك فانه يتعب المثال الحي ويضعف الالتصاق بالجسم .

ولعمل قالب رقيق مع الحصول في الوقت نفسه على زيادة في المتانة ، يحسن أن تغمس في الجبس أشرطة من القياش يؤخذ في الصاقها حين يؤخذ طابع كل السطح المراد عمل قالب له ، و يجتنب بالطبع وضع تلك الاشرطة في محل القطاع ، لأن الخيط ينقطع لا محالة عند ما يشد لإجراء القطع .

خذ مثلا ساقا ، لصب قالب لها حتى ارتفاع الركبة يجب أن نعتنى بحلق (إزالة الشعر) الأجزاء التي يعلوها الشعر، ثم ندهنها دهانا خفيفا، ونصنع من يجا بالماء الفاتر نذيب فيه كية من ملح البحر والأغرة للحصول على جبس ملون، و بعد أن نصنع من يجا من الجبس المتاسك نأخذ طابع الساق، وعند الانتهاء

من ذلك نضع الخيط في المحور وعلى جانب الساق، ثم نكون مع الخيط زاوية قائمة تحت كعب الرجل (برالرجل) تدور حول أطراف أصابع الرجل تحت الأظافر قليلا، وقبل ذلك نكون قد احتطنا بوضع ثلاث لو يحات من الطين، واحدة تحت مؤخر القدم وواحدة تحت باطن القدم وواحدة تحت الأصابع بحيث بحصل على فراغ يملؤه الجبس فيظهر عليه طابع أسفل القدم مع مراعاة السمك اللازم للقالب على وجه السرعة بدون أن ننقل الخيط، ثم نحسك بطرف الخيط في الوقت المناسب ونشد بدون توقف من الأعلى إلى الأسفل حتى الفطة نتابع قطع الجبس ولكن من الجهة الأفقية، والعملية بأكلها لاتستغرق سوى حمس دقائق ، وعندما ينتهى القالب يفصله الشخص بنفسه بشد أعصاب الساق ، ولا يلزم أن يكون الشد قو يا للغاية لئلا ينكسر القالب ، وفيا يختص بصب هذا الأخير و إحراج المثال نسيركما سرنا في القالب المالك

### عمل قالب ذراع

لصب قالب ذراع في وضع أفق ومنعا لإتعاب الشخص المراد أخذ قالب ذراعه يجب إجلاسه بحيث تكون المائدة أو المسند الذي يرتكز عليه الذراع على علو الإبط ، وتوضع في بعض المواضع تحت الذراع لو يحات قليلة السمك من الصلصال للحصول على طابع الجزء السفلى ، ويدور الخيط حول الذراع في المحور وكذلك الأصابع تبعا للوضع وعائق الاخراج، ولاتمام الباقى نرجع إلى نفس الطريقة التي اتبعناها لصب قالب الساق .

# عمل قالب للجزء الأوسط من الجسم

إن صب قالب من هذا النوع يزداد دقة فالصنع تبعا لطبيعة صبرالشخص المراد صب ذلك القالب له ، لانه قد يحدث له انزعاجا ، فالأوفق دائما استشارة الطبيب قبل الشروع في العمل .

و بصرف النظر عرب هذه الاعتبارات سنشرح فيما يلى كيفية السير فى العمل :

فلكي نتمكن من الدوران حول الشخص يجب إجلاسه على مقعد بدون مسند، ويصنع بأشرطة من القاش حزام عريض وسميك عند قاعدة الجزء المتوسطمن الجسم أي عند الحد الأسفل من القالب، وذلك للحصول على نوع من الأحزمة الجبسية المتينة يرتكز عايها الجبس، وتبعا للوضع المرغوب توضع الذراعان وضعا أفقيا واليدان فوق الرأس أو تلصق الذراعان بالجزء المتوسط من الجسم ، ففي الحالة الثالثة يوضع الخيط في وسط الذراءين وفي الوضعين الأولين يمرّ الخيط في كل جانب من الجسم متخذا تحت الإبط خطا عموديا ليكون دليلا. و يحسن وضع خيط في وسط الصدر اذا حصل للشخص انزءاج، ولو أن ذلك لايفيد صانع القوالب شيئًا ما، والشخص يساعد هذا الأخير بأن يمسك بفمه طرف ذلك الخيط، فاذا احتمل الشخص هذه العملية بدون مضايقة لايستخدم هذا الخيط بل يترك غاطسا في الحبس. و بعد الحلق والدهن بالفازلين إذا كان هناك داع نسير في إتمــام العمل كما في الأحوال السابقة، و بما أن السطح المراد تغطيته متسع نلجأ إلى استعمال أشرطة من التيل مغموسة في الجبس، وتوضع تلك الأشرطة بعد طبقة الطبع تماماً . ولا يجوز وضعشىء منها في ممر الخيط، وحين ينتهى القطع يأخذ الجبس في توليد الحرارة، وفى الامكان قبـل أنب ينزعج الشخص أن نتلافى أو على الأقل نخفف كثيرا من وطأة تلك المؤثرات المزعجة ، وذلك برش سطح القالب بالماء البارد، أما فك القالب فمن السهل إتمامه كما في الأحوال الأخرى

## عمل قالب الرأس

إن صب قالب الرأس مخطر للغاية ، ومن الصعب جدا إنجازه مهما كانت مهارة العامل ، فالنجاح موقوف خصوصا على جمود وارادة الشخص المراد صب ذلك القالب له ، وسنشرح كيفية السير في تلك العملية ولو أنه في النادر جدا القيام بها :

يجلس الشخص الذي يراد صب قالب له على كرسي بدون مسند كه هو الحال في الجزء المتوسط من الجسم ، ويدهن الشعر بدهان الكوزه تيك وكذلك الخية والحواجب والأهداب المحصول على جرم أملس جدا ، فكل شعرة لا تدهن تكون عرضة الخلع عند فك القالب، ويسدّ داخل الأذن بالقطن الذي متص الماء (قطن طبي) وتوضع حول العبق أشرطة من القاش لتكوين (بلاطة) حزام متين من الجبس، وتوضع قشة مخرومة في كل طاقة من الأنف للتنفس ، والمثال الحي هو الذي يمسك هذه القشات، ثم ندهن بالفازاين بخفة و يصنع عجين بالماء الفاتر المذاب فيه الملح والملؤن ، و يعمل بالفازاين بخفة و يصنع عجين بالماء الفاتر المذاب فيه الملح والملؤن ، و يعمل القالب من أربعة أجزاء بوساطة خطين ، فالحط الأول يمر في محور نصف الوجه ،ارا بطرف الآذان والحيط الثاني يمر على الذقن والفم والأنف ونصف الجليمة والرأس نازلا إلى العنق لغاية أول الظهر . و بما أن الخيطين يتقابلان فالخيط الذي يوضع في النهاية هو الذي يجب تحريكه أولا .

وبعد أن يجهز عجبن الجبس يشرع في الطبع بسرعة، ويبدأ بمؤخر الرأس ثم الآذان والعنق والدقن والوجنات والجبهة مع مراعاة السمك اللازم، ولا يوضع الجبس الافي النهاية على الفم والآنف والعرون ، و بعد مضى عشر ثوان يصبح الجبس قابلا للقطع ، وتشد الخيوط بدون توقف و بدون صدم أو خشونة، ويبدأ بالخيط الأخير ، وحين يتم القطع يأخذ الجبس في توليد الحرارة وعندها يكون قد آن أوان رش سطح القالب بالماء البارد فيخترق الماء طبقة الجبس و ينتشر على الوجه ، الأمر الذي يريح المثال الحي حقيقة ، فان الحوارة التي يولدها الجبس لا تطاق إذا لم تتحذ ذلك الاحتياط ، ولا يلزم أن يستغرق صنع هذا القالب أكثر من ثلاث دقائق ، غير أن هذه الدقائق الثلاث يخالها الشخص الذي يطلب صب مثال له طويلة جدا ، ففي تسع مرات من عشر لا يستطبع أن ينتظر حتى النهاية ، فاذا كان المثال لا يقوى على الاستظار أو اذا أراد أن يتخلص من القالب فلا بد من إزالة القالب قبل أن يتصلب الجبس و يغسل صاحب المثال رأسه في وعاء به ماء أعد لذلك الغرض ، فاذا كان الجبس صلبا كان القالب قد انتهى ، فالقوالب التي الغرض ، فاذا كان الجبس صلبا كان القالب قد انتهى ، فالقوالب التي

من هذا النوع التي تم صنعها بنجاح على يدى لم تنجح إلا بفضــل الأشخاص الذين ثبتوا ثلاث الدقائق اللازمة لاتمــام العملية .

ولقد أجريت صب قالب لرأسى بنفسى لمعرفة التأثير الذى قد يشعر به الانسان ، فعند ما يسدّ صانع القوالب العيون والفم وطافتى الأنف ، يأخذ الجبس فى توليد الحرارة ويشعر المرء أنه مدفون داخل جرم محرق ، أما فك القالب فيتم بغاية السهولة عند أقل ضغط من المثال ، وإذا كان المراد صب قالب للوجه فقط وجب إلقاء المثال على ظهره، وفي هذه الحالة تكون العملية أسهل كثيرا إذ أن مؤخر الرأس لا يؤخذ قالبه فضلاعن أن الجبس يكون له نقطة ارتكاز .

أما صب القالب الذي يتم على الطائر عند ما تجمع المحارتان معا وتثبتان بعد إعدادهما ، و د لك عملية الإخراج ، فان السير فيها يكون بنفس الطريقة المتبعة في الفارغ الحاك العادى ، ومن الضرورى أن يكون مع عامل الصب مساعد ذو خبرة نظرا للسرعة التي يقتضيها صنع قالب على مثال حى .

# عمل قالب على الجنث (أجسام الموتى)

إن عمل قالب على جنة عمل سهل جدا بالنسبة لغيره، إذ أن تحول المثال لا يعمل حسابه فضلا عن أن الصب بأجمعه يكون أفقيا ، ومع ذلك يجب أن يكون القالب رقيقا جدا وأن يستخدم لذلك نسيج من التيل المجبس لأنه يخشى دائما هبوط اللم .

أما عمل القوالب التشريحية فمن الضرورى فيها أن يغسل بخفة الجزء المراد صنع قالبله بمحلول كاورور الزنك (من ٢٥ الى ٣٠ في المائة) فان لم تتخذ هذه الحيطة حصلنا على قالب معيب، لأن زهرة الجبس تبق لاصقة بالجثة، أو بعبارة فنية يبقى القالب مرشوشا بالدقيق وسطح القالب لينا ولا يبقى أثر للتفاصيل، وفي هذه الحالة يتحتم إعادة صنع القالب، ولصب قالب عضو كلفخ أو القلب مثلا يجهز المزيح في وعاء على شكل نصف كرة، وبعد دهنه جيدا وعند ما يأخذ الجبس في التمصين يغطس فيه ذلك العضو، وعند ما يجد

الجبس يفك قالب الكتلة التي نكون قد حصلنا عليها فتنشر على قطعتين لإخراج المادة أو اللم، و يجب دائما تلوين الجبس ما دمنا نصب في الفارغ الهالك على الجثث ، أما القالب الهالك فبعد غدله جيدا يجهز و يصب و يؤخذ في إخراجه أسوة بجيع الفوارغ التي من نوعه . والواجب على صانع القوالب التي من هذا القبيل أن يغسل يديه بمحلول السلياني في أثناء العملية و بعدها .

### عمل قوالب للنباتات والأزهار

النباتات والأزهار التي يراد عمل قوالب لها، يجب أو لا طلاؤها بالجمالكة ويستخدم للطلاء رشاش (بخاخة) يرش به عدة مرات الواحدة بعد الأخرى وتترك فترة ساعة بين كل دفعة والتي تليها للجفاف ، وعند ما يصبح سمك الطلاء كافيا ينثر فوقه جبس خفيف جدا إلى أن يجف، وتعاد العملية حتى محصل على متانة كافية تمكننا من صب القالب، ثم يصنع قالب من الجيلاتين أو يصنع فارغ هالك على حسب طبيعة النبات و إخراجه وحجمه، فاذا صببنا قالبا من الجيلاتين لزم صب تلك المادة بالملعقة على جملة دفعات بحيث عاط النبات أو الزهر بغلاف منها ، ولا يصب إلا قليل منها في كل دفعة كي تبرد بغاية السرعة ، وعند ما يكسو الجيلاتين المشال بأجمعه نضع غلافا في تبرد بغاية السرعة ، وعند ما يكسو الجيلاتين المشال بأجمعه نضع غلافا فوقه ، لأن سرعة عطب النبات كانت تحول دون صنعه ، أما إعداد القالب فوقه ، لأن سرعة عطب النبات كانت تحول دون صنعه ، أما إعداد القالب وصبه فلا يختلفان عما سبق إيضاحه في الأحوال السابقة .

## عمل القوالب والاصلاح والتركيب

إذا كان لدينا مثال أو أكثر يراد عمل قوالب لها في قالب عتيق ذى فارغ جيد، وكان ذلك القالب مفطى بالغبار يجب فكه قطعة قطعة بحسب ترتيب جعه، وتوضع القطع فوق مائدة بحسب ترتيبها حتى لا نضطر للبحث عن مواضعها عند اعادة التركيب، وبعد إزالة الغبار تفسل القطع غسلا وتنظف بالماء الساخن، أما إذا وجدت قطع مصنوعة من المعجون فتفسل بزيت

البترول و بعد الغسل تجمع جميع القطع داخل الغلاف وتغسل بالصابون ( بفرشة ) ، والغرض من الغسل ألا تعلوها طبقة من دقيق الجبس الذي يحدث عادة في القوالب اذا كانت قديمة ومعرضة للرطوبة مدة من الزمن حيث تكون قابلة لذلك بالرغم من الغسل، فالقوالب التي من هذا النوع يجب غسلها بمحلول كلورور الزنك أسوة بالقطع التشريحية ، وذلك لزيادة التأكد من النجاح، إلا أنه يلزم أن يكون المحلول أشد من الأول أي بنسبة ٥٠ إلى ٥٠ في المائة، و بعد التشحيم يصب القالب و يفك كاشرحنا آنفا ، وعندما يخرج المثال من القالب لا يكون قد انتهى العمل منه تماما فقد يكون بالقطع المثال من القالمة وقد يترك المحام أثرا في القالب، والقطع المنفصلة التي صب على حدة يجب تركيها وتحكيمها ، فيلزم إزالة هذه اللحامات على حدة يجب تركيها وتحكيمها ، فيلزم إزالة هذه اللحامات يكون المثال مطابقا تماما للنموذج .

ولازالة اللحامات والوصلة يستعان بالفرات المشرشرة وفرات المبرد وبالفرات المربعة و بفرات أزميل و بفرات دوران تبعا للبروز والمكان، فاذا حصلت تنفسات (والتنفسات هي ثقوب صغيرة تحدثها فقاقيع الهواء) وهو شيء عادي بالرغم من جميع الاحتياطات سدّت بمزيج من الجبس الخفيف للغاية مع بل الجزء الذي يراد سدّه قبل إدخال الجبس فيه؛ ولا نجري عملية السدّ الاعندما يتمعجن الجبس.

فاذا صنعنا مزيجا مرب الجبس المتماسك فان الجزء المسدود قد يسود ويحدث بقعة حتى بعد الجفاف، وعند تركيب القطع كذلك يلزم صنع مزيج من الجبس الحفيف أولًا للحصول على المتانة اللازمة وحتى لا يبقى اللحام ظاهرا، وقبل تثبيت قطعة منفصلة يجب عمل ثقوب وخوابير وخدوش بشكل تهشين في الجزأين الواجب تثبيتها بمحل اللحام للعاونة على الإحراج.

و إذا أردنا زيادة فى المتانة غرسنا بمتانة سيخا من الحديد فى الجزأين المراد تثبيتها ، بحيث إن قطعة الحديد يكون نصفها فى القطعة المنفصلة ونصفها فى التمثال، ولا يصح التثبيت إلا عندما يتمعجن الجبس و يجب بل الجزأين

المراد تثبيتها لأنهما إذا كانا جافين امتصا ماء الجبس المعدّ للتثبيت فتقل متانة الجبس ويبقى اللحام ظاهرا بعد التجفيف .

وقد يضطرنا الحال غالبا إلى تثبيت القطع المفصلة من الداخل ، وذلك في التماثيل الكبيرة الحجم ، فتعمل فتحات مربعة في الوجه الحلفي بحيث يمكن إدخال الذراع ، وهذه الفتحات تدعى أبوابا وعندما تركب القطع المنفصلة تثبت تلك الأبواب بعد وضعها بإحكام تام في مراكزها .

### التركيب على الطريقة الرومانية

يحدث غالبا أن تكون لتمشال قطع منفصلة كذراع وساق وملابس وما أشبه ذلك وأن تكون فى الفارغ تماما ، ففى هذه الحالة تدعو الضرورة ، اذا أريد تثبيت تلك القطع المنفصلة ، إلى القيام بتحزيم جسيم وكثير النفقات فيما إذا لزم نقل ذلك التمشال ، فتلافيا انفقات الحزم وتسهيلا للنقسل تعمل تركيبات على الطريقة الرومانية .

ولنأخذ مشلا ذراعا يكون وضعه أفقيا ومكونا مع التمثال زاوية قائمة ، في هذه الحالة نثبت داخل الذراع قطعة من الحديد تعلو لحام القطاع بمقدار ه استقيمترا، وتوضع على هذه القطعة الحديدية طبقة من الجبس الجيد ويترك حتى يتصلب ، فعندما يبلغ من الصلابة كفايته نقطعه بالسكين ونجعله بشكل هرم مستطيل ، ثم نصبنه ونشحمه ونضعه في الجزء الذي يصلح أن يكون جرابا له للتأكد من أنه لا يوجد أي بروز جبسي يعوق سيره ، وذلك بعد التأكد أن لا شيء يعوق أيضا إجراء (التعشيق) ، ثم نبلل بالماء (و بفرشة) الجزء الذي يكون الجراب ويوضع فيه (البز) ، (البزهو الجزء المنحوت على المخزء الذي يكون الجراب ويوضع فيه (البز) ، (البزهو الجزء المنحوت على استعاله ، وعدما يتم تمعجنه تماما نملاً بالجبس الجيد ونتركه يتمعجن قبل الذي (يتعشق) فيه (البز) ، ونفرس الذراع حتى حافة القطاع أمام الهلامات الذي ريتعشق) فيه (البز) ، ونفرس الذراع حتى حافة القطاع أمام الهلامات تماما بحيث يكون الذراع في مكانه بالضبط ، ونزيل بالفرة المربعة الجبس الذي يكون طفح على حوافي القطاع ، حتى إذا انتهى التركيب يظهر الذراع كأنه تثبت بصفة نهائية .

وعند ما يتصاب الجبس تماما نسحب الذراع الذي يكون نثبيته قد صب بنوع ما عند نقطة التحامه ، فينفصدل بدهولة نظرا لتصبين وتشجيم ( البز) ولاعادته إلى محله يكفى أن ندخله فى جرابه .

# النصائح التي يجب اتباعها

التلوين شكل مصنوع من الجبس بلون نموذجه الأصلي (الطبيعي)

إن المشال المصنوع من الجبس مهما كان جميلا لا يكون له رونق النموذج الأصلى، إذ ينقصه اللون وصدأ الأزمان، غير أننا قد توصلنا إلى تقليد أصول الأمثلة تقليدا تاما بطرق صناعية في التلوين، ولذلك عدة أساليب، وسنوضح فيما يلى الأسلوب الذي اتبعناه وأتى دائما بأوفي النتائج:

#### الحج\_\_\_ر

لتلوين الحجر بلونه الأصلى يؤخذ قايل من الأغرة من اللون المراد، وتذوّب تلك الأغرة في الكحول أو في الماء فقط، ويدهن الشكل بهذا السائل عدّة مرات إذا دعت الحاجة، فاذا كان لون المشال الأصلى قاتما يضاف إلى المزيخ قليه من الطينة النيئة المخضرة المذابة في الكحول، وإذا كان الحجر يعكس النور ساطعا رش بمسحوق التلك ( بفرشة ) ثم يدلك بقطعة من الصوف .

## الرخام - المرمر

## الرخام الأبيض:

يوضع بخفة قليل من الطينة النيئة المذابة في الكحول، وذلك في الأجزاء الغاطسة فقط، ثم يجفف مدة ساعتين ويلمع بالشمع الخام خفيف الزرقة، ويجفف مدة ٢٤ ساعة ويرش قليل من مسحوق التلك على الشكل، وعند النهاية يدلك بجلد شاموا أو بقطعة من النسيج الصوفى، فاذا كان الرخام مصفر اللون تعمل نفس العملية، غير أن الشمع الذي يستعمل للتلميع يجب أن يكون أررقه.

### الرخام الملون:

يدهن الجبس (بفرنيش) الجمالكة البيضاء ويجفّف مدّة ساعتين ، ثم يدهن ربفرنيش) من لون الرخام و يجفف مدة ساعتين أيضا ، ثم يدهن مرة ثالثة بفرنيش مماثل للفرنيش الثانى و يجفف مدّة كالمدة السابقة ، و بعدها يلمّع بالشمع الحام و يجفّف مدّة ٢٤ ساعة ، وعند النهاية يرش عليه مسحوق التلك ويدلك بجلد الشاموا .

# الرخام الأسود المصقول:

يدهن الشكل باللون الأسود السائل المجهز (مثل البوية) السوداء التى تستعمل لدهان التخوت المدرسية، ويترك الجبس ليتشرب منه بقدر ما يمكن، ويجفف ٢٢ ساعة ثم يدهن بفرنيش الجمالكة البيضاء وجهين ويجفف بعد كل وجه، ثم يلمع بالشمع الحام ويجفف ٢٢ ساعة، وعند النهاية يرش عليه مسحوق التلك وزهرة الكبريت ويدلك بجلد الشاموا.

# الرخام المعرّق (المجزّع):

يدهن وجها واحدا بجالكة بيضاء، و يجفف ساعتين ثم يدهن وجها واحدا بفرنيش من اللون الأغلب و يجفف ساعتين ، بعدذلك تدهن العروق بلون الأصل بفرنيش الجمالكة البيضاء الملون بلون العروق ، وتجهز الألوان بقدر ما يوجد منها بالرخام و يجفف ساعتين قبل أن يلون تلوينا آخر ، و إذا رسمنا عروقا أضخم من اللازم بغير إراد منا أمكن تخفيفها بفرشة صغيرة مبللة بالكحول و بهذه الطريقة يمكن صنع عروق رفيعة للغاية ، فاذا انتهينا من العروق أخذنا في التلميع بالشمع الحام و يجفف ٢٤ ساعة ، وفي الحتام برش عليه مسحوق النلك و يدلك بجلد الشاموا .

# الحجر المحتبب (الجرانيت)

يدهن وجها واحدا بفرنيش الجمالكة البيضاء ويجفف ساعتين ثم يدهن وجها ثانيا بفرنيش ملون باللون الأغلب في الأصل ويجفف ساعتين ، ثم تضاف الألوان الأخرى بفرشة دات شعر يابس، ونمسك الفرشة باليد اليمني اليسرى عموديا بالقرب من الجبس تماما، ويضغط بسرعة بأصابع اليد اليمني فينتفض شعر الفرشة كأنه (ياى) فيغطى اللون المنثور بهدذه الكيفية المثال فينتفض شعر الفرشة كأنه (ياى) فيغطى الاون المنثور بهدذه الكيفية المثال وينقطه، وكلما كانت النقط صغيرة لزم الابتعاد عن الشكل المراد تلوينه، ويجفف بين كل وجه وآخر، وبعد أن يتم نشر جميع الألوان يلمع بالشمع ويجفف بين كل وجه وآخر، وبعد أن يتم نشر جميع الألوان يلمع بالشمع الخام ويجفف ع ٢٤ ساعة، وفي النهاية يرش مسحوق التلك ويدلك بجلد الشماموا .

#### الفيخار

يطلى وجها واحدا بفرنيش الجمالكة البيضاء و يجفف ساعتين و يطلى الوجه الثانى بفرنيش من نفس لون الأصل و يجفف ساعتين ثم يطلى وجها ثالثا بالفرنيش، و يمكن جعل اللون فاتحا أو قاتما بالأغرة المحلولة بالورنيش الأبيض تبعا للنتيجة التى نحصل عليها من الوجه الثانى ، و يجفف ساعتين ثم يرش مسحوق التلك و يفرك بجلد الماعن الوحشى (الشاموا) عند النهاية .

### البرنز الأخضر

يدهن أول وجه بفرنيش جمالكة ثم يدهن ثانى وجه بنفس الفرنيش مذابا فيه قليل من اللون الأصفر، وبعد كل وجه يحفف ساعتين ثم نضع على بعض القطع البارزة فقط مسحات خفيفة من الذهب (مسحوق البرنز المذاب في قليل جدا من ورنيش الجمالكة البيضاء)، وبعد تجفيفه الوقت المعتاد يلمع باللون المختار ويجفف، ثم بعد مضى ٢٤ ساعة يدلك دلكا خفيفا بجلد الشاموا ويكون أشد في الأماكن التي دهنت بمسحوق الذهب كى تكون تلك الأجزاء ظاهرة.

### البرنز الفأتح

يدهن الجبس بفرنيش الجمالكة البيضاء ثم يجفف و بعدها يدهن وجها ثانيا بنفس الفرنيش بعد مزجه بمسحوق البرنز من اللون المراد الحصول عليه ويجفف ساعتين ثم يلمع بالشمع المخلوط بقليل من لون الطينة النيئة واون أخضر، و بعد تجفيفه ٢٤ ساعة يدلك بجلد الشاموا.

#### الفضة القديمة

يدهن وجها من فرنيش الجمالكة البيضاء ثم يجفف ويدهن وجها ثانيا بالفرنيش المخلوط بمسحوق الألومنيوم ، وهـذا الوجه يجب إجراؤه بفرشة ذات شعر يابس قليلا ويكون الطلاء بتدوير الفرشة، و بعد تجفيفه الوقت المعتاد يلمع بفرنيش يخلط فيه قليل من لون الطينة النيئة، و بعد تجفيفه ٢٤ساعة يدلك بجلد الشاموا .

### السنديان الفاتح

يدهن وجها بالفرنيش الدسم و يجفف وبعدها يدهن وجها آخر بفرنيش الجمالكة بعد خلطه بلون الطينة الطبيعية ، و بعد التجفيف يدهن وجها ثالثا أشد دكنة من السابق بقليل جدا ، و إذا أردنا تقليد تجازيع الخشب رسم التجزيع بفرة مربعة وتخدم أو تمعك بمشط النقاش ثم يجفف و بعدها يلمع بالشمع المستعمل لتلميع الأرضية ، و بعد أن يجفف ٢٤ ساعة يدلك بجلد بالسمع الوحشى ( جلد الشاموا ) .

### السنديان القديم

يدهن وجها بالفرنيش الدسم و يجفف ثم يدهن وجها آخر بفرنيش الجمالكة الملون بلون الطينة الطبيعية و يجفف ثم وجها ثالثا بفرنيش الجمالكة بلون الطينة المحروقة ، وقبل أن يجف الفرنيش ترسم العقد والعروق بفرة مربعة و يمشط و يجفف، ثم تدهن الأرضية بقايل من أون الطينة النيئة بعد الجفاف و يلمع بالشمع المستعمل في تلميع الأرضية، و بعد مرور ٢٤ ساعة يدلك بجلد الماعز الوحشي ( الشاموا ) .

#### الخشب المهوجنا

يكون التلوين بنفس الطريقة التي مبق بيانها فيا يتعلق بخشب السنديان القديم ، و يعوض عن لون الطينة المحروقة باللون الأحمر المعروف بلون (آلالينا).

#### الصيني

يدهن الوجه الأول بفرنيش جمالكة بيضاء ويجفف وتدهن الأوجه التالية بخلط الأغرة بالفرنيش الأبيض تبعا للائلوان التي يراد عملها ويجفف بعد كل وجه وآخر، والعصول على لمعان الصيني يدهن بفرنيش كو بال

### العاج

يدهن وجهين بفرنيش الجمالكة البيضاء و يجفف ثم يلمع بالشمع الحام الذي يخلط معه قليل من لون الطينة النيئة الطبيعية وقليل من اللون الأصفر، و يجفف مدة ٢٤ ساعة و يدلك عند النهاية بقطعة من نسيج الفلانلا.

### تلوين الأشكال المعرضة للطوارئ الجوية

لا يعرّض للجو بوجه عام سوى الأشكال الملونة بلون المجر، فإن الأسلوب يختلف تبعا للا حوال الجوية، فيشحم الجبس اليابس تماما بزيت الكان الساخن و ردهن ثلاثة أوجه ، ثم يدهن (ببوية) من الاسفيداج الأبيض ملونة باللون المرغوب وتدهن ثلاثة أوجه ، مع التجفيف بعد كل وجه ، وتدهن الأرضية بقايل من لون الطينة النيئة .

ملاحظة عمومية - قبل ثلوين الجبس يجب التأكد من أنه تام الجفاف .

الطبق المرة ١٦١٤-١٠٠١